



C. KARINA RIVERA OBREGON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MATLAPA, S.L.P.

Asunto informe semanal
Oficio: N
.º 14
Dependencia: Dpto. Agua potable.

Presente:

El que suscribe **Nazario García castillo** director del departamento de agua potable alcantarillado y saneamiento por medio del presente escrito me dirijo a usted con el respeto que se mérese a enviarle el informe semanal del día **01** al **30** de ABRIL 2019.

01 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.
- Se realizo la excavación para encontrar fuga de agua en la red general de 4" hco. En Apanco.
- Se realizo la reparación de la bomba sumergible del cárcamo de manantiales.

02 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
 - Rebombeo en ahuehueyo II.
 - Rebombeo en la col. La joya.
 - Cloración de tanques en la col. Lucero.
 - Cloración en la col. El paraíso
 - Se verifico red de drenaje y se destaparon los registros para hacer la limpieza
 - Se ver válvula de respiración en la red general de distribución de 2" galvanizada en Ahuehueyo centro.
 - Se realizo la reparación de fuga en la col. Las palmas
- Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento

03 de abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se realizo la excavación para encontrar fuga de agua en la red general de 2" en una hidrotomas de 2 ½ en la avenida Lázaro cárdenas esquina con calle Josefa Ortiz de Domínguez.

04 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.
- Se realizo la excavación para encontrar fuga de agua en la red general de 2" en una hidrotomas de 2 ½ en la avenida Lázaro cárdenas esquina con calle Josefa Ortiz de Domínguez.

05 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se reparo fuga de agua en la red general de 3" PVC frente a la escuela primaria Emiliano zapata.

06 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.

- Se realizó la excavación para encontrar fuga de agua en la red general de 2" hco. En la avenida dos esquinas con calle seis en la col. Villa Lolita de igual forma en fraccionamiento en sol y en la col. Las Palmas.

07 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La Joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El Paraíso.

08 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La Joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El Paraíso.
- Se verificó red de distribución de 3" galvanizada para encontrar fuga de agua en el tramo Ahuehueyo II, y col. Escalanar.
- se chequeó válvula de desfogue en mal estado en carretera nacional México Laredo.
- Se realizó la reparación de fuga de agua en una hidrotoma de 4" PVC en la avenida fco. i. Madero sur esquina con carretera a Tampacán, en la col. Las Palmas.

09 de abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La Joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El Paraíso
- Se realizó la excavación para encontrar fuga de agua en la red general de 2" hco en la calle Bartolomé de las Casas.

10 de abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se hizo la reparación de una fuga de agua en la red general de 2" hco. Utilizando 2 coplas de 2" hco en la calle Bartolomé de las casas en la col. Las palmas.

11 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Se reparo fuga de agua en la red Gral. De 2" se utilizó un niple de ½ plástico En la calle pípila esquina con avenida Lázaro cárdenas.
- Se realizo la reparación de fuga de agua en la red general de 2" hco utilizando una hidrotomas de 2" PVC en la calle Morelos entre la avenida francisco I, madero y calle miguel hidalgo zona centro.
- Se realizo la instalación de un arrancador automático del sistema de bombeo.
- Se verifico voltaje en el sistema del equipo de rebombeo.

12 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se hizo la excavación para encontrar fuga de agua en la red general de 4" hco, en la venida fco. i. madero esquina con avenida dos en villa lolita

13 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso.
- Se reparo fuga de agua en la red general de 4hco en la avenida fco. i. madero esquina con avenida dos

14 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso.
- Se llevo el personal para sacar la bomba sumergible de 150 hp, y desconectar el sistema de control del equipo de bombeo del cárcamo ubicado en Manantiales.

15 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- Se llevo el personal para sacar la bomba sumergible de 150 hp, y desconectar el sistema de control del equipo de bombeo del cárcamo ubicado en Manantiales.
- Nos trasladamos a la comunidad de iglesia vieja para recoger un arrancador para el sistema de bombeo e instalarlo en el sistema de bombeo del cárcamo manantiales.

16 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se realizó la reparación de fuga de agua en la red de conducción de 4" galvanizada en el tramo Ahuehueyo -Chalchitepetl.

17 de Abril 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- se realizó la reparación de fuga de agua en la red de conducción de 4" galvanizada en el tramo Ahuehueyo -Chalchitepetl.
- Se realizo la reparación del cable dañado en el sistema del arrancador en una terminal de interruptor de 250 amperes en el área de equipo de bombeo.

18 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso

19 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se realizó la verificación de fuga de agua y se realizó la lista de material para la reparación en la col. Las palmas.

20 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se realizó la reparación de fuga de agua en la red general de 2" galvanizado en la calle Bartolomé de las casas en col. Las palmas

21 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso

22 de Abril del 2018

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- se verifico fuga de agua en la red general de 4" galvanizada en el tramo Ahuehueyo II -Chalchitepetl.

23 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- se realizó la reparación de fuga de agua en la red de conducción de 4" galvanizada en Ahuehueyo II.
- Se verifico y se checo voltaje en el área del sistema de del cárcamo del equipo de bombeo.

24 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- se cerró válvulas de control para verificar fuga de agua en avenida fco. i. madero esquina con carretera a Tampacan.

25 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso

26 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso

27 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en una manguera de $\frac{1}{2}$ en la calle miguel hidalgo esquina con calle Morelos en la zona centro.

28 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso.
- Se verifico y se reparó interruptor de 250 amperes en el sistema del arrancador del equipo de bombeo en Manantiales.

29 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.

- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. En la col. Las palmas

30 de Abril del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. En la col. Las palmas

Atentamente

C. Nazario García Castillo
Director del Departamento
De Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Dapas)