

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Septiembre del 2020	C Negrete #848	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
01 de Septiembre del 2020	C. Magnolia #207, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s
01 de Septiembre del 2020	C. Flores Magón esquina Boulevard Carlos Lasso, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 400 w.v.s. y 01 fotocelda 220v
01 de Septiembre del 2020	C. Negrete esquina Gardenia, Col. Jardín	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v y 01 foco 70 w.v.s.
01 de Septiembre del 2020	C. Pról. Olivos entre 16 de Septiembre y Héroes Potosinos, Col. Providencia	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
01 de Septiembre del 2020	Presidencia Municipal (Oficialía Mayor y Conmutador)	Se apoyó al departamento, en la reparación de luminarias apagadas e instalación de sockets	02 focos 30w de led y 02 socket
01 de Septiembre del 2020	C. 5 de Mayo e Insurgentes, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
01 de Septiembre del 2020	C. Río Sonora #210 entre Río Santa María y Río Verde, Col. Concepción	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
01 de Septiembre del 2020	C. Acapulco #1206 entre Guerrero y Orizaba, Col. Republica	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas	-----
01 de Septiembre del 2020	C. Aramberri #723 entre Insurgente y Guerrero, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2020	C. 16 de Septiembre esquina Madero, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2020	C. Lerdo de Tejada	Se atendió servicio de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas de arbotantes	-----
01 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Matamoros a Regules (norte a sur) y de Hidalgo a Ángel Veral (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
01 de Septiembre del 2020	Andador Sánchez Armijo	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas arbotantes	07 lámparas fluorescentes 85w, 01 balastro 250w, 01 foco 250 w.v.s. 01 socket mogul y 01 mto de cable #14
01 de Septiembre del 2020	Col. Aviación	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
02 de Septiembre del 2020	C. Privada Guanajuato #410	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
02 de Septiembre del 2020	Transito Municipal	Se apoyó al departamento en el retiro de poste de alumbrado y líneas dañadas por accidente vial en la C. Boulevard Carlos Lasso.	-----
02 de Septiembre del 2020	Comunidad de Guadalupe de los Faz	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. y 01 socket mogul
02 de Septiembre del 2020	Cancha de la Col. La Granja	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
02 de Septiembre del 2020	Boulevard Carlos Lasso	Se atendió servicio de líneas tiradas; se retira poste por accidente vial	-----
02 de Septiembre del 2020	C. Ley Federal del Trabajo #114 por Lázaro Cárdenas, Col. Fernando Amilpa	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
02 de Septiembre del 2020	C. Concepción esquina San Miguel, Col. Concepción	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
02 de Septiembre del 2020	C. Leona Vicario esquina Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
02 de Septiembre del 2020	C. Negundos #108 entre Lienzo Charro y Arayanes, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
02 de Septiembre del 2020	Col. Olivar de las Animas, Lienzo Charro, Concepción y Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
02 de Septiembre del 2020	Col. Santa Martha, Fraile, España, Ferrocarrilera, Obrera, Forestal y San Miguelito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
03 de Septiembre del 2020	Comunidad El Vaquero	Lámpara apagada	01 balastro 70w, 01 foco 70 w.v.s. 01 socket mogul y 01 mto de cable THW 14
03 de Septiembre del 2020	Comunidad de Parritas	Lámparas apagadas y Lámpara prende y apaga	02 balastros 100w y 03 focos 100 w.v.s.
03 de Septiembre del 2020	Plaza "Juárez"	Se atendió servicio de luminarias; se localiza corto circuito en líneas de alimentación de arbotantes (lado norte)	-----
03 de Septiembre del 2020	C. Insurgentes esquina 5 de Mayo, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Septiembre del 2020	C. Rodolfo Mendiola #115 entre Blas Torres y Terán, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	01 balastro 150w y 01 acrílico
03 de Septiembre del 2020	C. Ana Gaby #210, Col San Antonio III	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w
03 de Septiembre del 2020	C, San Paulo #157, Col. Pablo Pedraza	Lámpara apagada	01 balastro 100w, 01 foco 100 w.v.s. y 01 refractor de policarbonato
03 de Septiembre del 2020	C. Privada San Paulo entre San Miguel y San Paulo, Col. Pablo Pedraza	Se atendió reporte de luminaria apagada; se cambio cableado dañado en registro de alimentación	-----
03 de Septiembre del 2020	C. San Francisco #149, Col. Pablo Pedraza	Lámpara apagada	01 balastro 100w y 01 foco 100 w.v.s.
03 de Septiembre del 2020	Col. Bustamante I, II y III, Rinconada Los Fresnos, San Antonio, Libertad y Pablo Pedraza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
03 de Septiembre del 2020	Col. Animas, Paraíso, Rivas Guillen, San Ángel, San José, Las Hadas y San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
04 de Septiembre del 2020	Comunidad El Carmen	Lámparas prenden y apagan, Lámparas apagadas y Lámparas caídas	10 focos 70 w.v.s. 07 fotoceldas 127v, 03 acrílicos, 02 socket mogul, 02 balastros 70w, 01 balastro 100w y 01 foco 100 w.v.s.
04 de Septiembre del 2020	Comunidad El Carmen	Se reinstalaron luminarias (caídas)	02 lámparas suburbanas 70 w.v.s. 3mts de fleje 3/4, 02 hebillas para fleje 3/4 y 03 mts de cable THW #14
04 de Septiembre del 2020	Comunidad de Santa Ana (abajo)	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
04 de Septiembre del 2020	Col. Rinconada de los Fresnos	Se atendió servicio de luminarias apagadas; se reactivo circuito, termomagnético disparado	-----
04 de Septiembre del 2020	C. Eucaliptos #610 entre Independencia y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
04 de Septiembre del 2020	C. Nogal #126 con Lerdo de Tejada, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
04 de Septiembre del 2020	Col. 22 de Mayo, Arboledas, La Granja, La Finca, Llano Azul, El frayle y Fracc. España	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
04 de Septiembre del 2020	C. Villa Fontana, Florida II, San Benito, Magisterial Los Reyes, Kildum, Mineral y Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
07 de Septiembre del 2020	Boulevard Turístico 57	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, termomagnético disparado	-----
07 de Septiembre del 2020	C. Francisco I Madero #525 entre Santiago J. Vivanco y Aramberri, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria encendida 24Hrs; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
07 de Septiembre del 2020	C. Díaz Mirón #109 esquina Rafael Nájera, Col. Las Cumbres	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
07 de Septiembre del 2020	C. Nayarit esquina Querétaro, Col. Republica	Lámparas apagadas	01 balastro 100w, 01 fotocelda 127v y 01 acrílico
07 de Septiembre del 2020	C. Pinos #306, Col Ojo de Agua	Se atendió reporte de luminaria prende y apaga; se revisaron conexiones en las líneas y se cambio material dañado	01 foco 70 w.v.s.
07 de Septiembre del 2020	C. Constitución #505 pasando Reforma	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
07 de Septiembre del 2020	Comunidad de Santa Ana (abajo)	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
07 de Septiembre del 2020	C. Julián de los Reyes esquina Reforma Agraria, Col. Centro	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v y 01 acrílico
07 de Septiembre del 2020	Cancha de la Col. Arboledas	Lámparas encendidas 24Hrs.	01 fotocelda 220v
07 de Septiembre del 2020	C. Villa Juárez #417 rumbo a camino a Caleros, Col. Animas	Lámpara rota por vandalismo	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
07 de Septiembre del 2020	C. Villa Hidalgo entre La Paz y Cárdenas, Col. Las Animas	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
07 de Septiembre del 2020	C. Monte Everest esquina Andador de los Alpes, Col. Colinas de la Paz	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas y se cambio material dañado	01 acrílico
07 de Septiembre del 2020	C. San Pedro esquina General Arévalo, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
07 de Septiembre del 2020	C. Bartolomé de las Casas #1906, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
07 de Septiembre del 2020	C. María de Jesús Costilla entre Terán y Blas Torres, Col. Del Bosque	Lámpara apagada	01 balastro 70w, 01 foco 70 w.v.s. 01 acrílico y 01 mto de cable

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Septiembre del 2020	C. Libertad #805 entre Xicoténcatl y Ocampo, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
07 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Altamirano a Leona Vicario (norte a sur) y de Reforma a Juárez (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
07 de Septiembre del 2020	Col. Colinas de la Paz, Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Los Pinos, Los Arcos, María L. Castillo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
08 de Septiembre del 2020	Comunidad El Vaquero	Lámparas apagadas	03 acrílicos, 01 foco 70 w.v.s. y 01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2020	C. Pirules #202-204, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
08 de Septiembre del 2020	C. Cieneguitas #1525, Col. Las Palmas	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
08 de Septiembre del 2020	C. Río Nazas esquina Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
08 de Septiembre del 2020	C. Palma China #103 entre Ángel Veral y Santiago Vivanco, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2020	C. Pasionistas #1115 entre Dominicos y Misioneros, Col. Providencia	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2020	C. Redentoristas #134, Col. La Providencia	Lámparas apagadas	01 fotocelda 127v
08 de Septiembre del 2020	C. Lerdo de Tejada entre Av. Roble y Manti, Col. La Finca	Se reubica poste y lámpara	-----
08 de Septiembre del 2020	C. Pasionistas, Col. Providencia	Lámparas apagadas	01 fotocelda 220v
08 de Septiembre del 2020	C. Cedros esquina Robles, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
08 de Septiembre del 2020	C. Roble esquina Libertad, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
08 de Septiembre del 2020	C. Regules entre Juárez y Escobedo, Col. Centro	Lámpara apagada	01 fotocelda 220v, 01 socket mogul, 01 balastro 150w, 01 acrílico, 01 base para fotocelda y 01 mto de cable
08 de Septiembre del 2020	C. Sinaloa esquina Tabasco, Col. Republica	Lámpara apagada	01 balastro 100w y 01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2020	C. Veracruz #1306 entre Nuevo Laredo y Distrito Federal, Col. Republica	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. y 01 fotocelda 127v
08 de Septiembre del 2020	Col. Antorchista y Republica (Tabasco a Tlaxcala)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
08 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Juárez a Boulevard Carlos Lasso (poniente a oriente) y de Altamirano a Mariano Vázquez (norte a sur)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
09 de Septiembre del 2020	Comunidad La Caja	Lámparas apagadas	01 balastro 70w y 02 focos 70 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	Comunidad El Herrero	Lámparas apagadas	01 foco 70 w.v.s. y 01 fotocelda 127v
09 de Septiembre del 2020	C. Andador Viviana Salazar #379 entre Diego Rivera y Pascual Orozco, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	C. Negrete esquina Gardenia, Col. Jardín	Lámpara apagada	01 balastro 70w, 01 fotocelda 127v, 01 base para fotocelda y 5mts de cable THW #14
09 de Septiembre del 2020	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reviso circuito y se cambio material dañado	01 foco 70 w.v.s. 01 foco 100 w.v.s. 01 balastro 100w y 01 fotocelda 127v
09 de Septiembre del 2020	C. Jiménez #925, Col Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
09 de Septiembre del 2020	C. Av. San Francisco esquina Nickle, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	C. Jiménez esquina Regules, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	C. Galeana esquina Moctezuma, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	C. Betancourt #136 entre Altamirano y Matamoros, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	C. Carlos Lasso esquina Altamirano, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisaron conexiones y se cambio material dañado	01 acrílico

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Septiembre del 2020	C. Jiménez #915, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
09 de Septiembre del 2020	C. Lerdo de Tejada #314, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
09 de Septiembre del 2020	Col. Centro (Hidalgo a Ángel Veral), Electricistas, Frayle, Arboledas, Ferrocarrilera y Obrera	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
10 de Septiembre del 2020	C. Hermosillo esquina Irapuato, Col. Republica	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
10 de Septiembre del 2020	Alamán #117, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
10 de Septiembre del 2020	C. Hermosillo #1111 esquina Orizaba, Col. Republica	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
10 de Septiembre del 2020	C. Leandro Sánchez #108 entre Ignacio Ramírez y Matamoros, Fracc. España	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
10 de Septiembre del 2020	C. Portes Gil #28 entre Independencia y Venustiano Carranza, Col. Forestal	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
10 de Septiembre del 2020	C. Josefa Ortiz de Domínguez #207, 222 y 232, Col. Las Heroínas.	Lámparas apagadas	03 balastos 150w y 03 focos 150 w.v.s.
10 de Septiembre del 2020	Parque Vicente Guerrero "Pueblo"	Se atendió servicio de luminarias; se rehabilitaron arbotantes y se remplazaron lámparas de vapor de sodio por lámparas fluorescentes	07 Tornillos 1/4x2" y 20 Lámparas fluorescentes 65w
10 de Septiembre del 2020	Parque Vicente Guerrero "Pueblo"	Se atendió servicio de luminarias; se da mantenimiento de arbotantes y se remplazaron lámparas de vapor de sodio por lámparas fluorescentes	07 Tornillos 1/4x2" y 20 Lámparas fluorescentes 65w
10 de Septiembre del 2020	C. Bravo #506 arriba de Reforma, Col. Rivas Guillen	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisaron conexiones	-----
10 de Septiembre del 2020	C. Libertad #109 entre Ciprés y Álamos, Col. Olivar de las Animas	Se atendió reporte de luminaria prende y apaga; se revisa y la falla pertenece a CFE	-----
10 de Septiembre del 2020	C. Simón Bolívar #705 esquina Arteaga, Col. Juárez	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
10 de Septiembre del 2020	C. Relámpago #106 entre Primavera y Trueno, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
10 de Septiembre del 2020	C. Querétaro #509 esquina Coahuila, Col. Republica	Se atendió reporte de luminarias prenden y apagan; se revisa y la falla pertenece a CFE	-----
10 de Septiembre del 2020	C. México esquina Chihuahua, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
10 de Septiembre del 2020	C. Margarita Maza esquina 18 de Julio, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
10 de Septiembre del 2020	Col. Republica, Vegas, Benito Juárez y Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
10 de Septiembre del 2020	Col. María L. Castillo, Palma de Romero, Luis N. Morones, Col. Juárez, Col. Lázaro Cárdenas y Cumbres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
11 de Septiembre del 2020	Comunidad de San Gabriel	Lámparas prenden y apagan	10 focos 70 w.v.s. 01 fotocelda 127v y 01 acrílico
11 de Septiembre del 2020	C. Negrete #819 entre Lirios y Simón Bolívar, Col. Vista Hermosa	Luz Tenue	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
11 de Septiembre del 2020	C. Constitución #34 casi esquina Independencia, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria prende y apaga; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
11 de Septiembre del 2020	C. Constitución esquina Leandro Ovalle, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
11 de Septiembre del 2020	C. Privada Constitución #101, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
11 de Septiembre del 2020	Col. Centro (Leona Vicario hasta Matamoros)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
14 de Septiembre del 2020	C. Pasionista #150, Col. Providencia	Lámparas apagadas	01 fotocelda 220v
14 de Septiembre del 2020	Comunidad de San Carlos	Lámparas apagadas	05 focos 70 w.v.s. 01 foco 150 w.v.s. 02 balastos 70w, 03 fotoceldas 127v, 01 socket mogul, 01 acrílico y 02 mts de cable #14
14 de Septiembre del 2020	Comunidad La Misión	Lámparas encendidas 24Hrs.	01 fotocelda 127v
14 de Septiembre del 2020	Comunidad Santa Ana (arriba)	Lámparas apagadas	01 balastro 150w, 01 acrílico, 01 foco 70 w.v.s. 01 fotocelda 127v y 01 mto de cable #14

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Septiembre del 2020	C. Fernando Amilpa #174 esquina Av. Santa Isabel	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones en líneas de alimentación de circuito	-----
14 de Septiembre del 2020	C. Hidalgo #275 entre Centro Cultural y Museo, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s. y 01 fotocelda 220v
14 de Septiembre del 2020	Privada N°3 #110, Col. Jardines Ojo de Agua	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
14 de Septiembre del 2020	C. Jesús García #905, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas de alimentación en registro	-----
14 de Septiembre del 2020	C. Cuauhtémoc #438 entre Reforma Agraria y Aramberri, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 100w, 01 socket mogul, 01 foco 100 w.v.s. 01 mto de cable #12 y 01 base para fotocelda
14 de Septiembre del 2020	C. La Presita #102, Col. Mirador	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. 01 acrílico y 01 protección
14 de Septiembre del 2020	C. Negrete #332, Col. Bustamante I	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s.
14 de Septiembre del 2020	C. Ana Gaby #302, Col. San Antonio II	Se atendió servicio de luminaria; se encontró tapa abierta	-----
14 de Septiembre del 2020	C. Cedros esquina Eucaliptos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
14 de Septiembre del 2020	C. Pról. Lienzo Charro #103, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
14 de Septiembre del 2020	C. Pinos esquina Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Se atendió servicio de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas	01 acrílico
14 de Septiembre del 2020	C. Pról. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
14 de Septiembre del 2020	Col. El Gallo y Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
14 de Septiembre del 2020	Fracc. Matehuala, San Isidro, Bustamante I, II y III, Rinconada Los Fresnos, San Antonio I y II, Libertad y Pablo Pedraza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
15 de Septiembre del 2020	C. Bravo #407 entre Reforma y Libertad, Col. Centro	Lámpara apagada	01 fotocelda 220v
15 de Septiembre del 2020	C. Eucaliptos #115, Fracc. Palma de Romero	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisa y se encuentra funcionando correctamente.	-----
15 de Septiembre del 2020	C. Galeana entre Moctezuma y Juan Sarabia, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones en líneas	-----
15 de Septiembre del 2020	C. Damian Carmona entre Independencia y Chapultepec, Col. Centro	Lámpara apagada	01 fotocelda 220v y 01 acrílico
15 de Septiembre del 2020	Plaza "Ferrocarriera"	Se realizó mantenimiento y limpieza de esferas arbotantes y se cambia material	03 focos fluorescentes 150 w
15 de Septiembre del 2020	Parque Vicente Guerrero "Pueblo"	Se realizó mantenimiento y cambio de esferas arbotantes	20 esferas acrílico (opalina) y 02 tornillos de 1/4 x2"
15 de Septiembre del 2020	Sistema Municipal DIF	Se atendió servicio de solicitud para realizar lista de material para la reparación de luminarias en dicha institución	-----
15 de Septiembre del 2020	C. Jaime Nuno #421, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
15 de Septiembre del 2020	C. Filomeno Mata #412 entre Díaz Mirón y Manuel Flores	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
15 de Septiembre del 2020	Col. Juárez, Lázaro Cárdenas, Cumbres y Vista Hermosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
15 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Leona Vicario a Matamoros (sur a norte) y de Reforma a Juárez (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
17 de Septiembre del 2020	C. Bravo #407 entre Reforma y Libertad, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 150w, 01 foco 150 w.v.s 01 acrílico y cable THW #14
17 de Septiembre del 2020	Comunidad de Francisco de Caleros	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisaron conexiones de líneas a medidor	-----
17 de Septiembre del 2020	Comunidad La Joya	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones a las líneas de alimentación y se cambio material dañado	06 focos 70 w.v.s. 02 balastos 70w, 02 socket mogul, 01 acrílico, 01 fotocelda 127v, y 02 mts de cable #14
17 de Septiembre del 2020	Plaza Col. Magisterial Los Reyes	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se localizo corto circuito, se realiza mantenimiento y se cambia material dañado	01 fotocelda 127v, 01 base para fotocelda, 05 focos 175 w.a.m.
17 de Septiembre del 2020	C. Paseo de los Olivos #106 entre Paseo de los Pinos y Paseo de los Laureles, Col. Florida II	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Septiembre del 2020	C. Boulevard Turístico Nte	Se atendió servicio de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas	-----
17 de Septiembre del 2020	Boulevard La Paz	Se atendió servicio de luminarias apagadas; se reactivo circuito, termomagnético disparado	-----
17 de Septiembre del 2020	C. Hidalgo #311 casi esquina Ponciano Arriaga, Col Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s.
17 de Septiembre del 2020	C. Chihuahua #420 entre Hidalgo y Toluca, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
17 de Septiembre del 2020	C. Nuevo Laredo esquina Nayarit, Col Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
17 de Septiembre del 2020	C. Cd. Victoria esquina Morelia, Col. Antorchista	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
17 de Septiembre del 2020	Col. Antorchista , Ampliación Antorchista y Republica	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
17 de Septiembre del 2020	Boulevard La Paz, Av. Roble, Lerdo de Tejada, Turístico 57, Doctor Arroyo, Héroes Potosinos y Bustamante	Se realizó recorrido de circuitos para detectar fallas de luminarias	-----
18 de Septiembre del 2020	Comunidad San José de los Guajes	Se reinstalaron luminarias (caídas), Lámparas prenden y apagan y Lámparas apagadas.	06 focos 70 w.v.s. 02 focos 100 w.v.s. 01 balastro 100w, 02 socket mogul, 04 acrílicos, 03 fotoceldas 127v, 03 mts de fleje 3/4 y 02 hebillas para 3/4
18 de Septiembre del 2020	Comunidad El Herrero	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones a las líneas y se cambio material dañado	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
18 de Septiembre del 2020	Comunidad Rancho Nuevo	Lámpara apagada	01 balastro 70 w.v.s. 01 acrílico, 01 fotocelda 127v, 01 protección, 01 socket mogul, 01 foco 70 w.v.s. y 01 mto de cable THW #14
18 de Septiembre del 2020	C. Darío Rangel, Fracc. Matehuala	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivó circuito, termomagnético disparado.	-----
18 de Septiembre del 2020	C. Privada Pípila entre Pinos y Rosales, Col. Ojo de Agua	Lámparas apagadas	03 focos 70 w.v.s.
18 de Septiembre del 2020	C. Privada Montura entre Ciprés y Olivos, Col. Providencia	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
18 de Septiembre del 2020	C. Circuito Fresnos #506, Col. Rinconada Los Fresnos	Lámpara apagada	01 balastro 150w
18 de Septiembre del 2020	C. Libertad #1105 esquina Aldama, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisaron conexiones en el balastro	-----
18 de Septiembre del 2020	C. Circuito Fresnos #100, Col. Rinconada Los Fresnos	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
18 de Septiembre del 2020	C. Boulevard Carr Dr. Arroyo, Col. Las Vegas	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
18 de Septiembre del 2020	Parque Vicente Guerrero "Pueblo" (andador Pte. c. Ignacio López Rayón)	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivó circuito, termomagnético disparado.	-----
18 de Septiembre del 2020	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez y Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
18 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Leona Vicario a Matamoros (sur a norte) y de Reforma a Juárez (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
21 de Septiembre del 2020	C. Álvaro Obregón esquina Leona Vicario, Col. Providencia	Lámpara apagada	01 balastro 150 w y 01 mto cable #14
21 de Septiembre del 2020	C. Lázaro Cárdenas del Río #130, Col. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
21 de Septiembre del 2020	C. 20 de Noviembre #230 entre Flores Magón e Ignacio Ramírez, Col. Ferrocarrilera	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisaron conexiones del balastro y se cambio material dañado	01 acrílico y 01 mto de cable
21 de Septiembre del 2020	C. Plan de Ayala #127 entre Mariano Mejía y Julián Carrillo, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. 01 fotocelda 127v y 01 acrílico
21 de Septiembre del 2020	C. Juan Álvarez #103, Col. La Dichosa	Se atendió servicio de luminarias (led); se realizaron conexiones en las líneas	-----
21 de Septiembre del 2020	C. Manuel Esperón #1305 entre Av. Compositores y Río Bravo, Pról. Animas	Lámpara rota por vandalismo	01 foco 100 w.v.s. 01 acrílico y 01 protección
21 de Septiembre del 2020	C. Ángel Veral y Chiapas	Se atendió reporte de luminarias apagadas de superpostes; se reactivo circuito, termomagnético disparado	-----
21 de Septiembre del 2020	C. Río Lerma #720, Col. Lázaro Cárdenas	Luz Tenue	01 acrílico

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Septiembre del 2020	C. Río Bravo #180 entre Río Grijalva y Simón Bolívar, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
21 de Septiembre del 2020	C. Manuel Esperón esquina Río Bravo, Pról. Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
21 de Septiembre del 2020	C. Privada Aldama #103 entre Julián Carrillo y San Ángel, Col. San José	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
21 de Septiembre del 2020	C. Aldama #705 entre Privada de Bravo y San Judas, Col. San José	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
21 de Septiembre del 2020	C. Ocampo esquina María Luisa C. Col. Del Bosque	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
21 de Septiembre del 2020	C. Cristo Rey esquina Camino a Caleros, Col. San Ángel	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
21 de Septiembre del 2020	Col. Animas, Paraíso, San Ángel, San José, Las Hadas, Loma Alta, El Bosque, San José y San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
21 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Leona Vicario a Matamoros (sur a norte) y de Reforma a Juárez (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
22 de Septiembre del 2020	Comunidad La Soledad	Lámpara apagada	01 balastro 70w, 01 acrílico y 01 mto de cable #14
22 de Septiembre del 2020	C. Insurgentes #403 entre 16 de Septiembre y Aramberri	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s. y 01 fotocelda 220v
22 de Septiembre del 2020	C. Durango esquina Hidalgo, Col. Republica	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
22 de Septiembre del 2020	C. Circuito Filósofos esquina Pintores, Col. La Finca	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
22 de Septiembre del 2020	C. Oaxaca esquina Durango, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
22 de Septiembre del 2020	Comunidad Santa Ana (abajo)	Lámpara rota por vandalismo	01 foco 100 w.v.s.
22 de Septiembre del 2020	C. Matamoros esquina Boulevard Carlos Lasso, Col. Centro	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
22 de Septiembre del 2020	C. Chihuahua #516 entre México y Oaxaca, Col. Republica	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
22 de Septiembre del 2020	Biblioteca Municipal, Col. Republica	Se apoyó a la institución para realizar cambios y reparación de luminarias	10 tubos T8 de 32w fluorescentes
22 de Septiembre del 2020	C. Juárez #211 entre Jaime Nuno y Altamirano, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
22 de Septiembre del 2020	C. Circuito Fresnos, Col. Rinconada Los Fresnos	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, termomagnético disparado	-----
22 de Septiembre del 2020	C. San Luis #204 entre Herrerías y Saltillo, Col. El Pineño	Lámparas apagadas	01 balastro 70w, 01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
22 de Septiembre del 2020	C. Orizaba esquina Nayarit, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
22 de Septiembre del 2020	C. Tlaxcala esquina Aguascalientes, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
22 de Septiembre del 2020	C. Nayarit esquina Querétaro, Col. Republica	Se atendió servicio de luminaria apagada; se revisaron conexiones	-----
22 de Septiembre del 2020	Col. Republica y Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
22 de Septiembre del 2020	Col. San Antonio, Libertad, Pablo Pedraza, Frac. Fresnos, Bustamante, San Isidro y Frac. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
23 de Septiembre del 2020	C. Matehuala esquina Cd. Valles y Compositores, Col. Animas	Lámparas prenden y apagan	02 focos 100 w.v.s.
23 de Septiembre del 2020	C. Raúl Salinas de Gortari #219, Col. Emiliano Zapata	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones de balastro y policarbonato, se cambio material dañado	01 policarbonato
23 de Septiembre del 2020	C. Ley Federal del Trabajo #114 entre Fernando Amilpa Lázaro Cárdenas, Col. Fidel Velázquez	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones a las líneas.	-----
23 de Septiembre del 2020	C. 1era Privada de Terán entre Abasolo y Terán, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
23 de Septiembre del 2020	C. Terán esquina 1era Privada Terán, Col. Centro	Lámparas con acrílico roto	01 acrílico

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Septiembre del 2020	C. Abasolo esquina San Juan, Col. San José	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
23 de Septiembre del 2020	C. Infiernillo esquina Agustina Reyes, Fracc. Ing. Manuel Moreno Torres	Lámparas encendidas 24Hrs.	01 fotocelda 127v
23 de Septiembre del 2020	C. Bustamante esquina Hidalgo	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
23 de Septiembre del 2020	C. San Eduardo esquina Carrt a Sacramento, Col. San Ramón	Se atendió reporte de luminaria; se encontró tapa abierta	-----
23 de Septiembre del 2020	C. Caleros, Fracc. El Ranchito	Lámpara apagada	01 balastro 70w y 01 policarbonato
23 de Septiembre del 2020	C. Bronce #107 entre Zinc y Cobre, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s.
23 de Septiembre del 2020	C. Minas del Socavón de la Purísima #131 entre Minas de San Agustín y Minas del Ogarrío, Fracc. Kildun	Lámpara apagada	01 balastro 150w
23 de Septiembre del 2020	C. Lerdo de Tejada S/N entre Librado Rivera e Ignacio Ramírez, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
23 de Septiembre del 2020	Col. Villas Fontana, El Mineral, Kildun, San Benito, Florida II, Magisterial Los Reyes, Los Andes, Ollería y Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
23 de Septiembre del 2020	Col. Estanque del Padre Niño, Lotificación Central, Heroínas, Los Naranjos, San Ramón, Ranchito, Concepción y Las Mitras.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
24 de Septiembre del 2020	C. Constitución casi esquina Independencia, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
24 de Septiembre del 2020	C. Insurgentes #409 entre 16 de Septiembre y Privada Aramberri, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 150w y 01 foco 150 w.v.s.
24 de Septiembre del 2020	C. Madero #424 esquina Aramberri, Col. Centro	Se reinstalo luminaria	01 lámpara suburbana
24 de Septiembre del 2020	Carrt Dr. Arroyo (fte a concremat)	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realiza limpieza en contactor	-----
24 de Septiembre del 2020	C. Bartolomé de las Casas esquina Padre Proa, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s. y 01 refractor de policarbonato
24 de Septiembre del 2020	C. Popocatepetl esquina Monte Michel, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	01 balastro 150w y 01 fotocelda 220v
24 de Septiembre del 2020	C. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Colinas de la Paz, Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres y Fracc. Mineral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
24 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Leona Vicario a Filomeno Mata (sur a norte) y de Reforma a Juárez (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
25 de Septiembre del 2020	C. 1era Privada de Terán #105	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se encuentra funcionando correctamente.	-----
25 de Septiembre del 2020	C. Manzanilla #226, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
25 de Septiembre del 2020	C. Chapultepec #116-118 entre Damián Carmona y Leona Vicario, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
25 de Septiembre del 2020	C. Insurgentes #408 entre 16 de Septiembre y Aramberri, Col. Centro	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
25 de Septiembre del 2020	C. 2da Privada de Reforma #107 - 110	Luz Tenue	02 acrílicos y 01 foco 100 w.v.s.
25 de Septiembre del 2020	Plaza Col. Las Mercedes	Se realizó mantenimiento y se instalaron luminarias	03 focos 175 w.a.m.
25 de Septiembre del 2020	C. 2 de Julio #208, Col. Providencia	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
25 de Septiembre del 2020	C. Bocanegra #209 entre Rayón y Betancourt, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
25 de Septiembre del 2020	C. Juan Sarabia #1202 entre 5 de Febrero y Mariano Vázquez, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
25 de Septiembre del 2020	C. Juárez #407 entre Niño Artillero y Zaragoza, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
25 de Septiembre del 2020	Col. Niños Héroes, Baltazar Martínez, Electricistas, Santa Martha y Privada de la Juventud	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
25 de Septiembre del 2020	Col. Providencia, La Dichosa, La Lagunita, Fracc. Providencia, Niños Héroes y Baltazar Martínez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2020

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Septiembre del 2020	C. Filomeno Mata esquina Priv. Filomeno Mata	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. 01 fotocelda 127v y 01 acrílico
28 de Septiembre del 2020	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Lámparas apagadas y Lámparas prenden y apagan	03 fotoceldas 127v, 03 focos 70 w.v.s. 03 focos 100 w.v.s. 01 balastro 70w, 01 balastro 100w, 01 balastro 150w, 02 socket mogul y 3mts de cable #14
28 de Septiembre del 2020	C. Plan de San Luis entre Francisco Zarco y Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Se atendió reporte de luminarias apagadas y luz tenue; se revisaron y se encuentran funcionando correctamente	-----
28 de Septiembre del 2020	C. Querétaro esquina Nayarit, Col. Republica	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s.
28 de Septiembre del 2020	C. Zenif #106, Col. Florida	Lámpara apagada	01 balastro 150w, 01 acrílico y 01 fotocelda 220v
28 de Septiembre del 2020	C. Oro #114, Col. El Mineral	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
28 de Septiembre del 2020	C. Río Bravo esquina Carlos Vivanco, Col. Las Mitras	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
28 de Septiembre del 2020	Col. Las Mitras, Olivar de las Animas y Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
28 de Septiembre del 2020	Col. Republica, Las Vegas, Benito Juárez, Manuel Moreno Torres y Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
29 de Septiembre del 2020	Comunidad El Guerrero	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. 01 foco 150 w.v.s. 01 balastro 70w, 01 socket mogul y 01 mto de cable #14
29 de Septiembre del 2020	Comunidad de Piedra Blanca	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	Comunidad Sacramento	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	C. Antonio Nava #105, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	C. Jesús Yuren #166, Col. Fidel Velázquez	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	C. Lerdo de Tejada #148	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	C. Ampliación San Rafael #320	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	C. San Francisco y San Pablo, Col. Pablo Pedraza	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisa y se encuentra sin fotocelda	01 fotocelda 220v
29 de Septiembre del 2020	C. Libertad esquina Damián Carmona, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones de balastro a socket	-----
29 de Septiembre del 2020	C. Altamirano esquina Belton, Col. San Isidro	Se atendió reporte de luminaria con luz tenue; se retira nido de aves y se cambio material dañado	01 acrílico
29 de Septiembre del 2020	C. Lluvia #407, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	C. Manuel F. Nava esquina José María T. Peláez, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s. y 01 refractor de policarbonato
29 de Septiembre del 2020	C. José María T. Peláez #113, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
29 de Septiembre del 2020	Col. Bustamante I, II y III, Rinconada Los Fresnos, San Antonio I y II, Libertad, Fracc. Matehuala, San Isidro y Pablo Pedraza	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
29 de Septiembre del 2020	Col. Centro de Filomeno Mata y Leona Vicario (norte a sur) y de Juárez a Reforma (poniente a oriente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
30 de Septiembre del 2020	Col. Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, Manuel Moreno Torres, Aviación I y II.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
30 de Septiembre del 2020	Boulevard Héroes Potosinos	Se realiza mantenimiento de luminarias en Letras de Arco (sur)	04 balastros 2*32w y 04 tubos curvalum 32w