

**INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PRODDER 2022

FECHA:

MAYO 2022

**REHABILITACIÓN DE 1065 METROS RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC HIDRAULICA EN 2" Y 3" DE  
DIÁMETRO, RD 26, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE CONAGUA, 106 RECONEXIONES DE TOMAS  
DOMICILIARIAS, 2 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO DE FO.FO. EN CALLE JIMENEZ  
DE MADERO A PORFIRIO DIAZ.**

**OBRA:**

**COMUNIDAD:**

**CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S. L. P.**

**FONDO:**

**PRODDER**

**EJERCICIO:**

**2022**

Este informe mencionará la forma como puede influir en la alteración del medio ambiente la realización de la obra y se las medidas preventivas a adoptarse para evitar el deterioro del equilibrio del lugar en donde se llevará a cabo el indicarán

**MEDIDAS A ADOPTAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA**

**DESCRIPCION:**

LA REHABILITACION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION INCLUYE: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO, TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLISION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, PLANTILLA DE ARENA, SUMINISTRO COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC DE 3" Y 2" DIAMETRO (1065 METROS), CONEXION DE LINEA NUEVA A LINEA EXISTENTE, RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS (106 RECONEXIONES), SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (2 PZAS.), ACOSTILLADO CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, BASE HIDRAULICA, REPOSICION DE PAVIMENTO, Y LIMPIEZA FINAL.

**MEDIDAS A ADOPTAR:**

EL AREA EN LA QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ESTA DESTINADA PARA ESTE FIN POR LO CUAL NO MODIFICA Y ALTERA EL ENTORNO ECOLOGICO EL ESCOMBRO Y DESECHOS PRODUCTO DE ESTA OBRA SE DEPOSITARAN EN EL SITIO APROPIADO PARA NO DAÑAR EL ENTORNO ECOLOGICO.

**LOCALIZACION:**



POR LA DEPENDENCIA

VALIDACION

**C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO**

**ING. ARMANDO MARQUEZ CEDILLO  
DIR. DEL DEPTO. DE ECOLOGIA MPAL.**







**INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PRODDER 2022

FECHA:

JUNIO 2022

**OBRA:**

REHABILITACIÓN DE 1050 METROS DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC HIDRAULICA EN 2" Y 3" DE DIÁMETRO, RD 26, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE CONAGUA, 105 RECONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, 2 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO DE FO.FO. EN CALLE ALDAMA DE MADERO A PORFIRIO DIAZ.

**COMUNIDAD:**

CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S. L. P.

**FONDO:**

PRODDER

**EJERCICIO:**

2022

Este informe mencionará la forma como puede influir en la alteración del medio ambiente la realización de la obra y se las medidas preventivas a adoptarse para evitar el deterioro del equilibrio del lugar en donde se llevará a cabo el indicarán

**MEDIDAS A ADOPTAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA**

**DESCRIPCION:**

LA REHABILITACION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION INCLUYE: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO, TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLISION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, PLANTILLA DE ARENA, SUMINISTRO COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC DE 3" Y 2" DIAMETRO, CONEXION DE LINEA NUEVA A LINEA EXISTENTE, RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS, ACOSTILLADO CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, BASE HIDRAULICA, REPOSICION DE PAVIMENTO, Y LIMPIEZA FINAL.

**MEDIDAS A ADOPTAR:**

EL AREA EN LA QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ESTA DESTINADA PARA ESTE FIN POR LO CUAL NO MODIFICA Y ALTERA EL ENTORNO ECOLOGICO EL ESCOMBRO Y DESECHOS PRODUCTO DE ESTA OBRA SE DEPOSITARAN EN EL SITIO APROPIADO PARA NO DAÑAR EL ENTORNO ECOLOGICO.

**LOCALIZACION:**



POR LA DEPENDENCIA

VALIDACION

**C. ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
ENCARGADO DE DESPACHO

**ING. ARMANDO MARQUEZ CEDILLO**  
DIR. DEL DEPTO. DE ECOLOGIA MPAL.