



INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE COMISION

Sitio autonomo denominado Arriaga, Mpio de Villa de Arriaga, S.L.P. y Cabecera Municipal de Villa de Reyes, S.L.P.

FECHA DE COMISION

14 y 15 julio de 2021

MOTIVO DE LA COMISION:

Atender asustos inherentes a la REC

DIAS DE COMISION

2

MEDIO DE TRANSPORTE

Vehiculo oficial placas TC7134U

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

14 julio 2021

Traslado de SLP-Villa de Reyes-Estancia del Saucillo.

Nos trasladamos al Municipio de Villa de Arriaga, en busca de las Autoridades Municipales, para solicitar las autorizaciones pertinentes para accesos dentro del ejido en donde se encuentra el Sitio, una vez localizandolos, nos enviaron con el comisariado ejidal de la localidad del Saucillo, en donde despues de presentarnos debidamente con las Autoridades nos otorgaron el permiso para el paso y así mismo nos apoyo en buscar a las personas que nos apoyarian con guiarnos hasta la torre, acordando el punto de salida y la hora de salida del día siguiente a las 6 am, terminando de acordar esto, nos dirigimos a realizar el primer recorrido de reconocimiento del lugar indicado como punto de partida a pie por parte de los guias y así mismo asegurando que no hay forma de subir en vehiculo.

15 Julio 2021

Traslado SLP a Villa de Reyes

Ascenso a sitio Arriaga.

En el sitio Arriaga se encontró completamente destruido el equipo del gabinete en pedazos se trató de recuperar lo que fue posible.

Las baterías están en sitio y los arreglos de los paneles solares dañados.

Debilizaron la torre, se retiraron dos sectores wimax y sus odus, faltó un enlace.

Re recibí de la torre transreceptor del enlace principal, radio dañado en sus conectores.

Se retiró el equipo que fue posible y se tomo la evidencia necesaria para realizar el tramite correspondiente

debido a los trayectos rocosos y el camino sinuoso hacia la localidad, los traslados por la busqueda de las autoridades, y el personal que nos serviria de guia, el reconocimiento del terreno y la busqueda del mejor lugar hasta donde llegaria la camioneta nos trasladamos hasta la base del cerro en la capilla de la virgen por lo que el consumo de combustible fue mayor al esperado.

COMISIONADO

Vo Bo

JUAN JOSÉ VEGA VARGAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD

NANCY ARELY HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
DIRECTORA GENERAL DE CONECTIVIDAD