

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Febrero del 2019

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Bulevar Aeropuerto**
- 5.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **1° al 28 de Febrero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes: **80,000** litros de agua

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Limpieza manual de desecho: **42,000** metros cuadrados
Uso de retroexcavadora: **83** metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: **1** metros cubico

Periodo: **1° al 28 de Febrero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**


Limpieza manual de desechos:	68,600	metros cuadrados
Desbroce de área verde:	24,500	metros cuadrados
Barrido manual:	110,300	metros cuadrados
Riego de área verde:	40,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	1	unidad (árbol)
Poda de área:	900	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	395	metros cuadrados
Tapar registro:	1	metro cuadrado
Quitar anuncios:	25	unidades
Recolección de desechos en vehículo:	4	metros cúbicos

Periodo: **1° al 28 de Febrero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Desbroce de área verde:	25,500	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	74,000	metros cuadrados
Barrido manual:	55,400	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	674	metros cuadrados
Formación de área verde:	39	unidades (Plantas)
Recolección de desechos en vehículos:	2	metros cúbicos



Periodo: **1° al 28 de Febrero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Aeropuerto**
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	200,000 metros cuadrados
Desbroce de área verde:	64,500 metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	2 metros cúbicos



Periodo 1° al 28 de Febrero 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Limpieza manual de desechos:	25,000	metros cuadrados
Poda de área verde:	800	metros cuadrados
Limpieza manual de fuente:	480	metros cuadrados
Barrido manual:	2,500	metros cuadrados
Llenado de fuente :	80,000	litros de agua
Riego de área verde :	40,000	litros de agua
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLON CENTRAL

Barrido manual:	4,500	metros cuadrados
Formacion de área verde:	60	unidades (bugambilias, trueno)
Riego de área verde:	40,000	Litros de agua
Limpieza manual de desechos:	17,000	metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	3	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **PARQUE TANGAMANAGA 1**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Desbroce de área verde:	35,200	metros cuadrados
Barrido manual:	27,100	metros cuadrados
Limpieza general de palapas:	4,500	metros cuadrados
Trabajos de albañilería en palapas:	33	metros cuadrados
Trabajos de pintura en palapas:	17	metros cuadrados
Trabajos de pintura en bancas (entrada principal) :	133	metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **1° al 28 de Febrero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: CALLE ANAHUAC – CALLE URESTI

Riego de áreas verdes: 100,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE LAS ARTES**
Tramo: AV. CALZADA DE GUADALUPE

Riego de áreas verdes: 40,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **C4**
Tramo: VOLCAN TACANA #115, FRACCIONAMIENTO CUMBRES

Desbroce de área verde: 500 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos: 500 metros cuadrados
Barrido manual: 500 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Desbroce de área verde: 1,000 metros cuadrados
Poda de área verde: 2,800 metros cuadrados
Riego de áreas verdes: 40,000 litros de agua
Barrido manual: 1,800 metros cuadrados

Periodo: **1° al 28 de Febrero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: OFICINAS - ESTACIONAMIENTO

Barrido manual:	500 metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	2 metros cúbicos