

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Feb de 2019	C. Nieve esquina Invierno, Colonia San Antonio.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
01 de Feb de 2019	Camellón Invierno, Colonia San Antonio.	Se instalaron brazos a 4 postes e instaló 8 lámparas led -108 w, 220 V.	110m cable neutranel 2+1 cable 6, 8 guardacabos, 24 tornillos galvanizados de 1/2, 8 conectores cuña chica.
01 de Feb de 2019	Camellón Bustamante.	Se alambro tramo de poste a poste	28m neutranel 2+1, 4m cable THW #14, 4 conectores cuña chica.
01 de Feb de 2019	Camellón Bustamante.	Se instalaron 2 lámparas Led 108w	1 brazo 1.80m largo, 2 guardacabos, 57m neutranel 2+1, 5 conectores chicos, 3 conectores grandes,
01 de Feb de 2019	Camellón Bustamante.	se retiro lámpara suburbana 100 w v.s.-220 V	-----
01 de Feb de 2019	Plaza Jardín Bravo	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose funcionando de manera correcta.	-----
01 de Feb de 2019	Colonia la Providencia.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró línea de alimentación de lámpara aterrizada en poste.	-----
01 de Feb de 2019	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Heroínas Mexicanas.	Lámpara apagada	1 foco 70 w
01 de Feb de 2019	C. Boulevard de los Andes, entre Sierra Fría y Vertiente, Colonia Ollería.	Lámpara apagada	1 foco 250w v.s.
01 de Feb de 2019	C. Julián Carrillo, Colonia San Francisco.	Lámpara Luz tenue	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 socket, 1 acrílico.
05 de Feb de 2019	C. Carmen y San Judas Tadeo entre Camino Viejo a la Paz y Boulevard de los Andes, Fraccionamiento Guadalupe.	Lámparas apagadas	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127 V.
05 de Feb de 2019	C. Julián de los Reyes entre Rayón y 16 de Septiembre, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V
05 de Feb de 2019	C. Gobernadora, Colonia Palma de Romero.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Feb de 2019	C. Tamazunchale, Colonia Manuel Moreno Torres.	Lámparas apagadas	3m fleje 3/4, 2 hebillas 3/4
05 de Feb de 2019	Comunidad Noria de la Cabra	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V, 1 foco 70 w v.s.
05 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se desarma y se hace limpieza general a 10 lámparas OV15 que se retiraron de Bulevares.	-----
05 de Feb de 2019	Instituto Tecnológico de Matehuala	Se apoyó en instalar piola en hasta de Bandera en patio de la Institución.	-----
05 de Feb de 2019	Camellón de Boulevard Turístico Carretera 57	Revisión de Luminaria	-----
05 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se dejó material de desecho para su revisión.	-----
05 de Feb de 2019	C. Montes de Oca, Colonia la Providencia.	Revisión de puntas para la instalación de postes de Alumbrado.	-----
05 de Feb de 2019	C. Ciudad Valles, Colonia Animas	Verificación para la instalación de Alumbrado	-----
05 de Feb de 2019	Comunidad San Antonio de Zaragoza, poste 7, 17, 22	Verificación para la instalación de Alumbrado	-----
05 de Feb de 2019	C. Monterrey poste 1, Colonia El Pineño.	Verificación para la instalación de Alumbrado	-----
05 de Feb de 2019	C. Puente poste 1, Colonia los Orozco.	Verificación para la instalación de Alumbrado	-----



Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2019



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Feb de 2019	C. Rivas Guillen poste 6-1, poniente poste 12 , 20 y 36, Colonia Luis Echeverría Álvarez	Verificación para la instalación de Alumbrado	-----
05 de Feb de 2019	Colonias; Concepción, Mitras y Animas.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
05 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos; Bustamante I, II y III, Matehuala, San Isidro, Jardín, Vista Hermosa.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
05 de Feb de 2019	C. Octavio Paz entre Pascual Orozco y Diego Rivera, Colonia Valle de la Dichosa.	Se verifico reporte de luminarias que enciende hasta la madrugada; se ajusto fotocelda.	-----
05 de Feb de 2019	C. Hidalgo esquina Durango, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico
05 de Feb de 2019	Plaza Flores Magón, Colonia Infonavit Fidel Velázquez.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo interruptor.	-----
05 de Feb de 2019	C. Circuito Villa la Forestal, Colonia Forestal.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
05 de Feb de 2019	C. Escobedo entre Terán y Abasolo, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara prende y apaga, falla en línea de C.F.E.	-----
05 de Feb de 2019	C. Terán entre Juárez y Escobedo, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, falla en línea de C.F.E.	-----
05 de Feb de 2019	C. Tamaulipas esquina Querétaro, Colonia República.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
05 de Feb de 2019	C. Álamos esquina Estanque Nuevo, Colonia Concepción.	Se verifico lámpara apagada, se realizaron conexiones nuevas.	-----
05 de Feb de 2019	C. Hidalgo entre Flores Magón y Ponciano Arriaga, Colonia Ferrocarrilera.	Lámpara apagada	1 foco 250w v.s.
05 de Feb de 2019	C. Lago de Chapala, Colonia Vista Hermosa.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
05 de Feb de 2019	C. Simón Bolívar esquina Narciso Mendoza, Colonia Vista Hermosa.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
05 de Feb de 2019	C. Amapolas, Colonia San Isidro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
05 de Feb de 2019	C. Circuito Villa la Forestal, Colonia Villa de la Forestal.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Villa de Zaragoza, Colonia Villa de San José.	Se instaló lámpara OV15 100 w v.s. -220 V	1 lámpara OV15 100 w v.s. -220 V



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Feb de 2019	C. Cárdenas, Fraccionamiento Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Prolongación Juárez esquina Eucaliptos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico
06 de Feb de 2019	C. Tlaxcala esquina Coahuila, Colonia República.	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 balastro 150 w v.s., 1 fotocelda 127 V, 9m cable THW 12
06 de Feb de 2019	C. San Luis, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Michoacán esquina Guerrero, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Oriente, Colonia Luis Echeverría	Circuito sin operación	2 conectores chicos, 3m cable THW 8
06 de Feb de 2019	C. San Luis, Colonia República.	Lámpara encendida 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
06 de Feb de 2019	C. Bustamante a Nieve, Colonia San Antonio.	Se cambiaron brazos a 5 lámparas, se retiraron brazos 2.40 de largo y se instalaron brazos 1.20 largo	-----
06 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se dejó material de desecho para su revisión.	-----
06 de Feb de 2019	Mercado Bocanegra	Revisión de instalación y listado de material para cambio de luminarias.	-----
06 de Feb de 2019	Boulevard Turístico carretera 57	Levantamiento de números de medidores de alumbrado	-----
06 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se concluye con armado de lámparas OV15 que se retiraron de bulevares.	-----
06 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se prueban 11 balastros de 250 w v.s.	-----
06 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se reacomodan cristales OV15	-----
06 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se arman cabeza de lámpara OV15 100w/220V	cabeza OV15, 1 balastro 100w, 1 foco w v.s., 1 cristal OV15
06 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se recuperan 15 socket mogul	-----



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Feb de 2019	Colonias; Antorchista, Ampliación Guadalupe, República.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
06 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos; San Ángel, Loma Alta, El Paraíso, El Bosque, San Francisco, Las Hadas, Loma Alta, Rivas Guillen, San José.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
06 de Feb de 2019	C. Nieve entre Primavera y Verano, Colonia San Antonio.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Paseo de los Nogales entre San Juna Inés de la Cruz y Martha Vivanco, Colonia la Florida II.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Cuauhtémoc, Fraccionamiento Ojo de Agua.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. María de Jesús Castillo esquina Nicolás López Loera, Fraccionamiento del Bosque.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Chihuahua esquina Tampico, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Durazno esquina Privada Durazno, Colonia Arboledas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
06 de Feb de 2019	C. Distrito Federal esquina León, Colonia Antorchista.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Hermosillo esquina Baja California, Colonia Ampliación Guadalupe.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Guerrero esquina León, Colonia República.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s.
06 de Feb de 2019	C. Durango entre Tabasco y Morelia, Colonia República.	Se verifico lámpara apagada, se realizaron conexiones de socket a balastro.	-----
07 de Feb de 2019	C. Oaxaca, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 fotocelda 127 V
07 de Feb de 2019	C. Cerrada de los Andes, Colonia Ollería	Se apoyó a CFE en poda de 4 pinos que rosaban la líneas de electricidad.	-----
07 de Feb de 2019	C. Aparicio entre San Francisco y Camino Viejo a la Paz, Fraccionamiento Guadalupe.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 V
07 de Feb de 2019	Comunidad El Vaquero	Se apoyó en la telesecundaria se realizo el cambio de 3 acrílicos	Material proporcionado por la institución
07 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se dejo material de desecho para su revisión.	-----

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Feb de 2019	Mercado Bocanegra	Se apoyó en la verificación de medidor.	-----
07 de Feb de 2019	Carretera Dr. Arroyo a un costado de la Gasolinera.	Se apoyó retirando 2 postes metálicos 7m, 2 brazos y 2 lámparas OV15	-----
07 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se hace reacomodo de material en el interior de taller.	-----
07 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se desarmen 3 lámparas OV15, 1 de 250 w v.s., 2 de 150 w v.s.	-----
07 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se hace limpieza general y se prueba 11 balastos de 250 w v.s.	-----
07 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos; Olivar de las Animas y El Gallo.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
07 de Feb de 2019	Colonia República.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
07 de Feb de 2019	C. Hidalgo esquina Veracruz, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
07 de Feb de 2019	C. Chiapas esquina Baja California, Colonia República.	Lámpara apagada	1 balastro 250 w v.s., 1 foco 250 w v.s.
07 de Feb de 2019	C. Chiapas esquina Sonora, Colonia República.	Lámpara apagada	1 socket
07 de Feb de 2019	C. Chiapas esquina Nayarit, Colonia República.	Lámpara apagada	1 foco 250w v.s.
07 de Feb de 2019	C. Clavijero entre Avenida San Francisco y Bartolomé de las Casas, Colonia Guadalupe.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
07 de Feb de 2019	C. Arrayanes esquina Negundos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
07 de Feb de 2019	C. Nogales esquina Naranjos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
07 de Feb de 2019	C. Independencia entre Ciprés y Olivos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
08 de Feb de 2019	Comunidad de Noria de los Castillos	Lámpara apagada	2 focos 70 w v.s.
08 de Feb de 2019	Comunidad de Carbonera	Lámparas apagadas	2 fotocelda 127 V

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Feb de 2019	Comunidad La Minita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 fotocelda 127 V
08 de Feb de 2019	C. Nayarit, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico
08 de Feb de 2019	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 2 luminarias	Conexión en acometida
08 de Feb de 2019	C. Guerrero esquina Sonora, Colonia República.	Lámpara encendida 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
08 de Feb de 2019	C. Bustamante por el Camellón.	Se retiraron brazo con lámpara 250 w-220 V	-----
08 de Feb de 2019	C. Bustamante en camellón.	Se instaló brazo, luminaria Led 108 w -220 V	Lámpara Led 108 w -220 V
08 de Feb de 2019	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó con el retiro de reflector aditivo metálico 1000 w-220 V	-----
08 de Feb de 2019	Servicios Públicos Primarios	Se apoyó con la instalación 2 reflectores Led 150 w - 220 V	-----
08 de Feb de 2019	Bulevares; Roble, La Paz, Lerdo de Tejada, Turístico carretera 57, Carretera Dr. Arroyo, Héroes Potosinos y Bustamante.	Recorrido de Bulevares con lámpara Led	-----
08 de Feb de 2019	Boulevard la Paz.	En la primera subestación se reactivo el segundo circuito que estaba apagado.	-----
08 de Feb de 2019	C. Méndez entre Mariano Vázquez y Leona Vicario, Colonia Altamira.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100 w v.s.
08 de Feb de 2019	C. Prolongación Aldama esquina Manuel Esperón, Colonia San José.	Se verifico lámpara apagada, se encontró neutro de acometida de servicio conectado a hilo piloto de lámparas.	-----
11 de Feb de 2019	C. Salesiano topa Redentoristas, Fraccionamiento Providencia.	Se retira lámpara dañada.	-----
11 de Feb de 2019	C. Aldama, Colonia Rivas Guillen.	Lámpara encendida 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
11 de Feb de 2019	Comunidad del Sacramento	Lámparas apagadas	1 fotocelda 220 V

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Feb de 2019	C. Bustamante entre Constituyentes y José Echegaray, Colonia Bustamante.	Se retiraron 17 lámparas suburbana y OV15	-----
11 de Feb de 2019	C. Bustamante entre Constituyentes y José Echegaray, Colonia Bustamante.	Se instaló 17 luminarias Led	17 brazos metálicos, 17 lámparas led 108 w
11 de Feb de 2019	C. Bustamante en camellón.	Se pintaron 8 postes la parte superior y abrazos	-----
11 de Feb de 2019	C. Bustamante en Camellón.	Se retiraron 16 lámparas OV15 v.s.-250 w, 220 V	-----
11 de Feb de 2019	C. Bustamante en Camellón.	Se retiraron 5 lámparas OV15 v.s. -250	-----
11 de Feb de 2019	C. Bustamante en camellón.	Se instalaron 21 lámparas Led 108w-220V, se acciona 5 circuitos.	1 fotocelda 220 V
11 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se arman y se aprueban 38 lámparas Led 108 w	-----
11 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se cablean 17 brazos metálicos de 1.80m	-----
11 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se reacomodan brazos metálicos para luminarias.	40m cable THW cal # 16, 65m cable THW #14, 5 fotoceldas amarillas
11 de Feb de 2019	C. Chihuahua entre Tabasco y Morelia, Colonia República.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico, 1 protección.
11 de Feb de 2019	C. Tanque Colorado, Colonia Palma de Romero.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Avenida San Francisco esquina San Agustín, Colonia Ampliación Guadalupe.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Avenida del Fraile casi esquina Juárez, Colonia Colinas de La Paz.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Pablo Emilio Madero, Fraccionamiento Libertad.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. 6 de Enero entre 3 de diciembre y Julián Carrillo, Fraccionamiento San Francisco.	Lámpara caída	1 foco 70 w, 1 acrílico
11 de Feb de 2019	Camino a San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 v.s., 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Feb de 2019	C. Acapulco esquina Tabasco, Colonia República	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se realizo conexiones directas a circuito.	-----
11 de Feb de 2019	C. Tlaxcala esquina Aguascalientes, Colonia República.	Lámpara apagada	1 foco 100 w , 1 acrílico.
11 de Feb de 2019	Colonias; República, Antorchista y Ampliación Guadalupe.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
11 de Feb de 2019	Boulevard Turístico 57, Frente a Preparatoria de Matehuala.	Se activo soporte.	-----
11 de Feb de 2019	C. Nayarit, entre Irapuato y Guerrero, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
11 de Feb de 2019	Zona Centro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
11 de Feb de 2019	C. Calderón esquina Camelia, Colonia Jardín.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
11 de Feb de 2019	C. Rivas Guillen entre Arteaga y Río Bravo, Colonia Juárez.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
11 de Feb de 2019	C. Durango, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Calderón entre Reforma y Camelia, Colonia Jardín.	Lámparas prenden y apagan	2 focos 100 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Reforma esquina Negrete, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Libertad entre Abasolo y Terán, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
11 de Feb de 2019	C. Carmen Cerdán, Colonia Heroínas Mexicanas.	Lámparas apagadas	1m cable neutranel
11 de Feb de 2019	C. Constitución esquina Privada Constitución, Colonia Jardín.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se realizaron conexiones nuevas	-----
12 de Feb de 2019	Comunidad de Pastoriza	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s.
12 de Feb de 2019	Comunidad San Antonio de los Castillos.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s., 2 fotoceldas 127 V

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Feb de 2019	C. Rio Sumanista, Colonia Manuel Moreno Torres.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, revisión de falla.	-----
12 de Feb de 2019	C. Altamirano esquina Venezuela, Colonia Cumbres.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se realizo conexiones y foco flojo.	-----
12 de Feb de 2019	C. Insurgentes casi esquina Privada 1 de mayo, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V
12 de Feb de 2019	Comunidad San Isidro de Sánchez.	Lámparas apagadas	2 focos 100 w v.s.
12 de Feb de 2019	C. Acapulco entre Tabasco y Morelia, Colonia Antorchista.	Se retiro contacto dañado	-----
12 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se dejo material de desecho par su revisión	-----
12 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se desarmen y se hace limpieza general 21 lámparas OV15 que se retiraron de calle Bustamante.	-----
12 de Feb de 2019	C. Ángel Veral entre Matamoros y Palma China, Colonia Santa Martha.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se activo interruptor de superposte.	-----
12 de Feb de 2019	C. Bustamante entrada Colonia los Fresnos.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se activo interruptor de circuito.	-----
12 de Feb de 2019	C. José Echegaray entre Luis Espota y Jacinto Benavente, Colonia Bustamante III.	Lámpara prende y apaga	1 foco 250 w v.s..
12 de Feb de 2019	Zona Centro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
12 de Feb de 2019	C. Juárez casi esquina Filomeno Mata, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
12 de Feb de 2019	C. Juan Sarabia, Privada 5 de Febrero y Regules, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
12 de Feb de 2019	C. Damián Carmona entre Libertad e Independencia, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
12 de Feb de 2019	C. Matamoros esquina Boulevard Carlos Lasso, Colonia el Fraile.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se revisaron conexiones que hacían falso contacto.	-----
12 de Feb de 2019	C. Matamoros esquina J. Vivanco, Colonia Santa Martha.	Lámpara prende y apaga	1 foco 250 w v.s..

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Feb de 2019	Colonias; República, Las Vegas, Benito Juárez y Manuel Moreno Torres.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
12 de Feb de 2019	C. Aguascalientes entre Querétaro y Chiapas, Colonia República.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
12 de Feb de 2019	C. Querétaro esquina San Luis Potosí, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w
12 de Feb de 2019	C. Infiernillo, Colonia Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 foco 100 w
12 de Feb de 2019	C. Nuevo León esquina Tamaulipas, Colonia República	Lámpara apagada	1 foco 100 w
12 de Feb de 2019	Boulevard Carlos Lasso, Constitución, Independencia, Libertad y CBTIS	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
13 de Feb de 2019	C. Filomeno Mata esquina Díaz Mirón, Colonia Cumbres.	Lámparas apagadas	2 focos 70 w v.s., 1 fotocelda 127 V
13 de Feb de 2019	Comunidad de Los Pocitos	Lámparas encendidas	2m fleje 3/4, 1 hebilla 3/4, 1 foco 70 w v.s., 2m
13 de Feb de 2019	C. Leandro Ovalle esquina Zaragoza, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
13 de Feb de 2019	Plaza Deportiva Manuel Moreno Torres	Se retiraron 4 lámparas punta de poste y 4 reflectores para reparación.	-----
13 de Feb de 2019	Parque del Pueblo.	Se instaló 5 contactos dobles polarizados y se tiraron líneas de alimentación.	5 conectores doble polarizado 400m cable diferentes calibres
13 de Feb de 2019	C. Privada Miguel Ángel Asturias	Se instaló conectores grandes a 4 líneas de térmico a líneas de alimentación.	-----
13 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se desarmaron y se hace limpieza general 08 lámparas OV15 que se retiraron de calle Bustamante.	-----
13 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se realiza reparación 4 lámparas punta de poste y 4 proyectores, luminarias del Plaza Deportiva Manuel Moreno Torres.	4 focos 175 w v.s., compacto, 3 focos 400w am, 1 balastro 400w am.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Feb de 2019	C. Aldama entre Juárez y San Martín.	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
13 de Feb de 2019	C. Bustamante frente a camellón y rinconada los Fresnos.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró funcionando de manera correcta.	-----
13 de Feb de 2019	C. Tomas Estévez entre Altamirano y Bocanegra, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
13 de Feb de 2019	C. Ángel Veral entre Matamoros y Palma China, Colonia Santa Martha.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se reactivo circuito.	-----
13 de Feb de 2019	C. Lerdo de Tejada entre Argentina y Perú, Colonia 22 de Mayo.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se reactivo circuito disparado	-----
13 de Feb de 2019	C. Francisco Zarco entre Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, Colonia Lagunita.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
13 de Feb de 2019	Colonias; Ampliación Guadalupe, Guadalupe, Los Pinos, Los Arcos, Magisterial de los Reyes, María L. Castillo, Ollería, Colinas de la Paz.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
13 de Feb de 2019	C. Chiapas, Francisco Zarco, Juan Álvarez	Se da mantenimiento a luminarias apagadas, desconectadas de las líneas de alimentación del registro .	1 foco 250 w v.s.
13 de Feb de 2019	C. Miguel Barragán esquina 16 de septiembre, Colonia Altamirano.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s., 1 socket mogul, 1 acrílico, 1m cable #12.
13 de Feb de 2019	C. Juan Álvarez. La Dichosa.	Lámpara apagada	1 foco 25 w v.s.
13 de Feb de 2019	C. Rivas Guillen esquina Fray Duran, Colonia Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s., 1 acrílico
13 de Feb de 2019	C. San Guillermo esquina San Pedro, Colonia Guadalupe.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico
13 de Feb de 2019	C. Tepeyac, Colonia Guadalupe	Lámpara apagada	1 foco 70 w, 1 acrílico
14 de Feb de 2019	C. Ciprés esquina Sabinos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s., 1 fotocelda 127 V, 1 acrílico
14 de Feb de 2019	C. Cedros entre Olivos y Álamos, Colonia la Finca.	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Feb de 2019	C. Lateral Paseo Ángel Veral.	Se apoyó a Propex con la alineación de semáforo	-----
14 de Feb de 2019	Colonia Bustamante 3	Se accionaron 3 circuitos para revisión de fallas en el alumbrado.	-----
14 de Feb de 2019	C. Gabriela Mistral y Andador Literatos, Colonia Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 250 w v.s.
14 de Feb de 2019	C. Gabriela Mistral, Colonia Bustamante III.	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V
14 de Feb de 2019	C. Jacinto Benavente y Andador Literatos, Colonia Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
14 de Feb de 2019	C. Jacinto Benavente, Colonia Bustamante III.	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V
14 de Feb de 2019	Cancha Deportiva de la Colonia Manuel Moreno Torres	Se reinstalaron 4 lámparas punta de poste y 4 reflectores	-----
14 de Feb de 2019	Colonia Bustamante III.	Se apoyo a cuadrilla 72 para revisión de circuito	-----
14 de Feb de 2019	Ángel Veral frente a Preparatoria de Matehuala.	Se reviso conector de súper torre.	-----
14 de Feb de 2019	C. Ignacio Ramírez, Librado Rivera y Betancourt, Zona Centro.	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
14 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se hace limpieza general y se pintan 4 postes metálicos 7m, ramo 33	-----
14 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se realiza limpieza general y desarman 6 lámparas, que se retiraron de la calle Bustamante.	-----
14 de Feb de 2019	C. Juan José Bustamante entre Plan de Guadalupe y Privada General Calles, Colonia Lagunita.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Feb de 2019	C. Circuito Hacienda, Colonia la Florida.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se encontró línea de alimentación de circuito desconectada.	-----
14 de Feb de 2019	C. Avenida Villa Fontana entre Villas del Sol y Paseo de los Pinos, Colonia Villa Fontana.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
14 de Feb de 2019	C. Reforma esquina Ocampo, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 acrílico
14 de Feb de 2019	C. Rio Bravo entre San Fernando y Rio Tamez, Colonia las Mitras.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo interruptor.	-----
14 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos; Zona Centro, Los Martínez, Electricistas, Privada de la Juventud, Fraccionamiento España, Colonia Obrera, Ferrocarrilera.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
14 de Feb de 2019	C. 5a de la Juventud, en Privada de la Juventud.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
14 de Feb de 2019	C. Cuauhtémoc entre 16 de Septiembre y Méndez, Zona Centro.	Se verifico lámpara apagada, se realizaron conexiones nuevas.	-----
14 de Feb de 2019	C. 16 de Septiembre esquina 2 de Abril, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s., 1 acrílico
14 de Feb de 2019	C. Lerdo de Tejada esquina Santander, Colonia España.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
14 de Feb de 2019	C. Zenif esquina Ojo de Agua, Fraccionamiento Ojo de Agua.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
14 de Feb de 2019	Colonias; Infonavit Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, El Mineral, Ojo de Agua, Jardines del Ojo de Agua y Emiliano Zapata.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
15 de Feb de 2019	Comunidad del Carmen	Lámparas apagadas	7 focos 70 w v.s., 2 balastros 70 w v.s., 1 socket mogul, 2 fotoceldas 127 V, 2m cable #14
15 de Feb de 2019	Comunidad de Pozo de Santa Clara	Lámpara prende y apaga	5 focos, 70 w v.s., 1 balastro 70 w v.s., 1 socket mogul, 1 fotocelda 127 V, 1m cable #12

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se dejo material de desecho par su revisión	-----
15 de Feb de 2019	Parque del Pueblo.	Se retiraron contactos y cable que se habría paso para evento del día del amor y la amistad.	-----
15 de Feb de 2019	C. Ingenio Montes de Oca, Colonia La Providencia.	Se instalaron 4 postes metálicos de 7m	-----
15 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se inicia a probar balastros, se prueban 8 balastros de 250w v.s., 4 balastros 400 w v.s.	-----
15 de Feb de 2019	Comunidad El Sacramento	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas	-----
15 de Feb de 2019	C. Paseo de las Guirnaldas, paseo de los Nogales y paseo de los Arrayanes, Colonia La Florida.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w v.s.
15 de Feb de 2019	Avenida y Bulevares; Carretera a la Paz, Robles, Lerdo de Tejada, Turístico 57, Carretera a Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
15 de Feb de 2019	Colonias; Aviación 1 y 2, Bella Gaviota, Hacienda.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
15 de Feb de 2019	C. Negrete esquina Amapola, Colonia Bustamante.	Lámpara apagada	1 foco 150w v.s., 1 fotocelda 220 V, 1 acrílico
15 de Feb de 2019	C. Bustamante esquina Julián Carrillo, Colonia Bustamante.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 V
15 de Feb de 2019	C. Prolongación Pinos, Fraccionamiento Ojo de Agua.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
15 de Feb de 2019	C. Circuito Rinconada de los Fresnos, Fraccionamiento Los Fresnos.	Se verifico lámparas apagadas, se reactivo circuito térmico disparado.	-----
18 de Feb de 2019	C. Sinaloa esquina Querétaro, Colonia República.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s.
18 de Feb de 2019	C. Bustamante esquina Privada Bustamante, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Feb de 2019	Comunidad de Maravillas cruce del camino de Buena Vista.	Lámparas apagadas	2 acrílicos, 2 focos 70 w v.s.
18 de Feb de 2019	C. Paseo de los Nogales esquina Paseo de los Olmos, Florida II.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
18 de Feb de 2019	C. Constitución al poniente de Constituyentes, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 70 w v.s., 1 socket mogul, 1m cable #14
18 de Feb de 2019	Casa de Cultura Olivar de las Animas	Se apoyó en revisión de las instalaciones, y se entrega listado de material que se requiere	-----
18 de Feb de 2019	C. Constitución esquina Constituyentes, Zona Centro.	Revisión de solicitud de apoyo para instalación de luminaria.	-----
18 de Feb de 2019	Presidencia Municipal.	Se apoyó a revisión en el área de baños de mujeres en planta alta.	1 foco ahorrador 15 w
18 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se prueba y se hace limpieza general 8 balastros de 250w v.s., y 2 balastros de 150 w v.s.	-----
18 de Feb de 2019	C. Escobedo entre Regules y 5 de mayo, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s., 1 fotocelda 220w
18 de Feb de 2019	C. Paseo de los Grinaldas entre Paseo de los Ángeles y Paseo de los Arrayanes, Colonia Florida.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
18 de Feb de 2019	C. Pablo Neruda esquina Negrete, Colonia Bustamante III,	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo circuito.	-----
18 de Feb de 2019	C. Boulevard Carlos Lasso casi esquina Altamirano, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 400 w v.s.
18 de Feb de 2019	C. Circuito Hacienda de la Florida, Colonia San Benito.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
18 de Feb de 2019	C. Circuito Hacienda la Florida, Colonia San Benito.	Se verifico lámpara apagada, conexiones en cables de socket a balastro.	-----
18 de Feb de 2019	C. Kildum esquina Paseo de los Pinos, Fraccionamiento Kildum.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos; San Benito, Kildum, Florida II, Las Golondrinas, El Mineral, Villa Fontana.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
18 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos, Bella Gaviota, La Hacienda y Emiliano Zapata	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
19 de Feb de 2019	Comunidad Tanque Colorado	Lámparas apagadas	8 focos 70 w v.s., 5 fotoceldas 127 V, 1 fotocelda 220 V, 1 base para fotocelda, 2m cable #14
19 de Feb de 2019	C. Pablo Neruda, Colonia Bustamante III.	Lámparas apagadas	1 fotocelda
19 de Feb de 2019	Escuela Primaria Rafael Nieto.	Se verifico reporte de lámpara a punto de caer, retirándola.	-----
19 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se dejo material de desecho par su revisión	-----
19 de Feb de 2019	Presidencia Municipal.	Se apoyó en la Contraloría Interna, revisión de falta de energía en contactos.	-----
19 de Feb de 2019	C. Privada Octavio Paz, Colonia Bustamante III.	Lámpara apagada	1 fotocelda 220 V
19 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se realiza limpieza general y se prueban 9 balastos de 250 w v.s., 6 balastos 400 w v.s., se desechan 4	-----
19 de Feb de 2019	C. Privada Aramberri, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico.
19 de Feb de 2019	C. J. Vivanco entre Palma China y Celulosa, Colonia Santa Martha.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
19 de Feb de 2019	Boulevard Carlos Lasso, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamientos; Magisterial de los Reyes, Ollería, Colinas de la Paz, Los Arcos, Los Pinos, Guadalupe Tepeyac, Ampliación Guadalupe.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
19 de Feb de 2019	C. Bartolomé de las Casas esquina San Rafael, Colonia Guadalupe del Tepeyac.	Se verifico lámpara apagada, se realizaron conexiones nuevas.	-----
19 de Feb de 2019	C. Saltillo entre Distrito Federal y Paulino Aristegui, Col. Antorchista.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico, 1 protección
19 de Feb de 2019	C. Alfonso R. García esquina Bartolomé de las Casas, Colonia Guadalupe Tepeyac.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s.
20 de Feb de 2019	C. María Concepción Caldillo, Col. Emiliano Zapata.	Lámpara Caída	1 1/2 fleje 3/4, 1 hebilla 3/4.
20 de Feb de 2019	C. Rayón esquinal Calidra, Colonia Manuel Moreno Torres.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 V
20 de Feb de 2019	C. Pinos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 V
20 de Feb de 2019	C. Cuauhtémoc esquina Reforma Agraria, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
20 de Feb de 2019	C. Guadalupe entre Avenida San Francisco y Avenida San Martín, Colonia Guadalupe.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s., 1 foco 150 w v.s., 1m de cable #14
20 de Feb de 2019	C. Palmas al norte de Francisco Villa, Fraccionamiento Ojo de Agua.	Lámpara encendida 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
20 de Feb de 2019	Plaza Flores Magón, Colonia Infonavit Fidel Velázquez.	Se verifico lámparas apagadas, se reactivo circuito térmico.	-----
20 de Feb de 2019	Colonia la Providencia.	Se retira poste metalico dañado por accidente vial	-----
20 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se realiza limpieza general y se prueban 12 balastros 250 w v.s., 6 balastros 400 w v.s.	-----
20 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se prueban 17 focos de 70 w v.s., se recuperan 12 focos 70 w v.s., 127 V, dañada se hacen reparaciones.	Carcha OV15, Cristal OV15

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Feb de 2019	C. Damián Carmona entre María L. Castillo y Reforma, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
20 de Feb de 2019	C. San Juan entre Santa Aurora y Santa Roció, Colonia San Ramón.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se reconecto línea que se encontraba desconectada del Socket a balastro.	-----
20 de Feb de 2019	Colonia Olivar de las Animas y Fraccionamiento el Gallo.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
20 de Feb de 2019	C. Olivos esquina Pinos, Colonia Olivar de las Animas.	Se verifico lámpara apagada, se realizaron conexiones nuevas.	-----
20 de Feb de 2019	C. Irapuato esquina Matamoros, Colonia República.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s.
20 de Feb de 2019	C. Robles esquina Independencia, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
21 de Feb de 2019	C. Privada Aramberri entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 balastro 100 w v.s., 200 V, 1m cable #14
21 de Feb de 2019	Comunidad Estanque de Agua Buena	Se realizo 2 sepas y se colocaron 2 postes de madera.	-----
21 de Feb de 2019	C. Guerrero y Altamirano.	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
21 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se revisan y se prueban 6 balastros 250 w v.s., 6 balastros 400 w v.s.	-----
21 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se arman 6 lámparas suburbanas completas; 1 100w/220 V, 5 de 70/127V	1 carcaza suburbana, 1 balastro 100 w v.s., 1 foco 100 w v.s., 1 fotocelda 220 V, 1 acrílico suburbano, 4 brazos metálicos, 2 bases para fotocelda, 5 socket mogul, 5 carcazas suburbanas, 5 acrílicos suburbanos, 5 fotoceldas 127 V, 5 balastros 70 w v.s., 5 focos 70 w v.s.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Feb de 2019	C. Nogal esquina Aramberri, Colonia La Finca.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s., 1 fotocelda 220 w
21 de Feb de 2019	Colonias; Lotificación Central, Heroínas Mexicanas, Los Naranjos, San Ramón y El Ranchito.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
21 de Feb de 2019	C. Prolongación Libertad, Colonia El Ranchito.	Lámpara apagada	1 balastro 70 w v.s., 1 acrílico
21 de Feb de 2019	C. Chabacano, Colonia Naranjos.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
22 de Feb de 2019	Comunidad de Estaque de Agua Buena	Lámpara Caída	1 socket mogul, 1 foco 70 w v.s., 1 fotocelda 127 V, 60cm cable #14
22 de Feb de 2019	Comunidad de Rancho Nuevo.	Lámparas apagadas	3 fotoceldas 127 V, 1 Balastro 70 w v.s., 2 focos 70 w v.s., 1 acrílico.
22 de Feb de 2019	Plaza Flores Magón, Colonia Infonavit Fidel Velázquez.	Se apoyó con la instalación de contacto doble polarizado, evento de CECATI.	-----
22 de Feb de 2019	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se instaló 5 lámparas tipo suburbana	5 luminarias tipo suburbana 70 w v.s. en 127 V, 5 hebillas 3/4, 5m fleje 3/4, 9 guardacabos, 10 conector chico, 200m cable neutranel 1+1
22 de Feb de 2019	C. Altamirano, Zona Centro	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
22 de Feb de 2019	Colonia República.	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
22 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se realiza limpieza general y se prueban 9 balastros de 250 w v.s.,	-----
22 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se revisa y se prueba material de desecho, se prueban en total 12 focos, se recuperan 8, 2 de 70 w v.s., 3 de 100 w v.s., 2 de 250 w v.s., 1 de 150 w v.s.	-----

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Feb de 2019	C. Prolongación Negrete, Colonia Bustamante I	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 w v.s.
22 de Feb de 2019	C. Venezuela entre Altamirano y Matamoros, Colonia Cumbres	Se verifico reporte de lámparas apagadas, Se reactivo interruptor de circuito.	-----
22 de Feb de 2019	C. Plan de Ayala entre Julián Carrillo y Mariano Mejilla, Colonia Lagunita.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico
22 de Feb de 2019	C. Privada Hidalgo, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
22 de Feb de 2019	C. Aguascalientes esquina 2a Privada Aguascalientes, entre San Luis y Tamaulipas, Colonia Republica.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
22 de Feb de 2019	C. Ciudad Victoria entre Unión y Fraternidad, Colonia Ampliación Antorchista.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo interruptor de circuito.	-----
22 de Feb de 2019	C. La Presita esquina Constitución.	Se instaló luminaria suburbana	Lámpara suburbana 220 V, 70 cm fleje 3/4, 1 hebilla
22 de Feb de 2019	Avenida y Bulevares; Carretera a la Paz, Robles, Lerdo de Tejada, Turístico 57, Carretera a Dr. Arroyo, Héroes Potosinos, Bustamante.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
22 de Feb de 2019	Carretera La Paz	Se reactivo interruptor de la primera suburbana del segundo circuito.	-----
22 de Feb de 2019	C. Mariano Mejilla entre Plan de San Luis y Plan de Ayala, Colonia La Lagunita.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
25 de Feb de 2019	Comunidad El Sacramento	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
25 de Feb de 2019	C. Maguey, El Fraile	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s.
25 de Feb de 2019	Comunidad de Noria de la Cabra	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s., 50 cm cable #14
25 de Feb de 2019	Parque del Pueblo.	Se retiraron 6 balastro tipo bote para reparación en taller	1-150w v.s., 4-250 w v.s., 1-70 w v.s.
25 de Feb de 2019	Parque del Pueblo.	En el andador lado poniente se conecto línea directa a lámpara	-----

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Feb de 2019	Parque del Pueblo.	Se instalaron 6 balastos tipo remoto	1 balastro 150w v.s., 4 balastro 250 w v.s., 1 balastro 70 w v.s.
25 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se continua con limpieza General y prueban de balastos se probaron 12 balastos 400 w v.s., 2-250 w v.s.	-----
25 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se dio apoyo para reparación de balastos	4 balastos 250 w v.s., 1 balastro 150 w, 1 -70 w v.s.
25 de Feb de 2019	C. Colón entre Mina y Juárez, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s., 1 acrílico
25 de Feb de 2019	Zona Centro	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
25 de Feb de 2019	Boulevard Héroes Potosinos, Fraccionamiento La Providencia.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo interruptor de circuito.	-----
26 de Feb de 2019	C. Caleros, Fraccionamiento el Ranchito.	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 70 w v.s.
26 de Feb de 2019	Boulevard Turístico 57	Se realizo 3 excavaciones para localizar anclas de poste de alumbrado	-----
26 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se descargan y se reacomodan 123 brazos metálicos 1.50m	-----
26 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se continua con limpieza y prueba de balastos se prueban 12 balastos 400 w v.s., 1 balastro 150 w, 6 balastos 250 w	-----
26 de Feb de 2019	C. Cristóbal Colón entre Juárez e Hidalgo, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró funcionando de manera correcta	-----
26 de Feb de 2019	C. Circuito Filósofos, Fraccionamiento Llano Azul.	Lámparas apagadas	2 balastos 150 w v.s., 3 focos 100 w v.s., 1 acrílico
26 de Feb de 2019	C. Caleros, Fraccionamiento el Ranchito.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s.
26 de Feb de 2019	C. Belisario Domínguez esquina Juárez, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s., 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Feb de 2019	C. Caleros, Fraccionamiento el Ranchito	Se verifico reporte de lámpara apagada, se reconecto línea de socket encontrándose desconectada.	-----
26 de Feb de 2019	C. Privada de Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
27 de Feb de 2019	Comunidad La Mesa	Lámpara apagada	3 focos 70 w v.s., 1 fotocelda 127 V
27 de Feb de 2019	Comunidad San José de los Olivos.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se realizaron conexiones al socket	-----
27 de Feb de 2019	C. Privada Matamoros, Zona Centro.	Lámparas prenden y apagan	3 focos 100 w v.s.
27 de Feb de 2019	C. González entre Rafael Nájera y Filomeno Mata, Colonia Las Cumbres.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
27 de Feb de 2019	C. Andador Derecho de Huelga, Infonavit Fidel Velázquez.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s.
27 de Feb de 2019	C. Altamirano, Zona Centro	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
27 de Feb de 2019	Colonia República.	Se apoyó al departamento de Ecología en la poda de arboles.	-----
27 de Feb de 2019	Parque Álvaro Obregón	Se realizo cambio de contacto doble polarizado a un costado de la fuente.	-----
27 de Feb de 2019	Comunidad de San José de las Trojes	Lámparas apagadas	5 focos 70 w v.s. 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220 V, 2 fotoceldas 127 V, 1m cable # 12, 1 balastro 70 w v.s.
27 de Feb de 2019	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó en la revisión de la energía eléctrica.	2 cartuchos de 60 amp
27 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se realiza limpieza general 6 balastros 400 w, 2 balastro 250 w.	-----
27 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se prueban 8 balastro de 150 w , se recupera 6 balastros de 150 w v.s.	-----

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Feb de 2019	Comunidad Santa Ana de Abajo	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico
27 de Feb de 2019	Colonias Fraccionamientos; Zona Centro, Niños Héroes, Los Martínez, Electricistas, España, Ferrocarrilera, Obrera y Privada Juventud.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
27 de Feb de 2019	C. Ignacio Ramírez entre Boulevard Carlos Lasso y Maguey, Colonia El Fraile.	Lámpara apagada	1 foco 250 w v.s.
27 de Feb de 2019	C. Paraguay entre Bolivia y Brasil, Colonia 22 de Mayo.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
27 de Feb de 2019	C. Bocanegra esquina Privada Bocanegra, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
27 de Feb de 2019	C. Privada Hidalgo entre Filomeno Mata y Privada del Real, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
28 de Feb de 2019	C. Regules entre 05 de mayo y 16 de septiembre, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
28 de Feb de 2019	Comunidad de Estaque de Agua Buena	Lámparas apagadas	1 balastro 70 w v.s., 1 foco 70 w v.s., 1 fotocelda 127 V, 1 foco 150 w v.s.
28 de Feb de 2019	Comunidad Carbonera	Lámpara apagada	1 balastro 70 w v.s., 1 socket mogul, 1m de cable #12, 1 fotocelda 127 V.
28 de Feb de 2019	C. Carmen Cerdán, Colonia Heroínas	Se verifico reporte de lámpara apagada, se realizaron conexiones a líneas.	-----
28 de Feb de 2019	C. Independencia esquina Roble, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
28 de Feb de 2019	Parque Álvaro Obregón	Se realizo reacomodo de luminarias	-----
28 de Feb de 2019	Parque Vicente Guerrero	Se cambio foco dañado en arbotante	1 foco 250 w v.s.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2019

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Feb de 2019	Parque Vicente Guerrero	En andador poniente, se remplazaron 2 lámparas tipo espiral 65 w-220 V	-----
28 de Feb de 2019	Almacén de Alumbrado	Se deja material de desecho para su revisión	-----
28 de Feb de 2019	Boulevard Turístico 57	En la altura de la entrada de Zona Industrial para posible instalación de poste de luminaria publica.	-----
28 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se revisa y se prueba material de desecho, se prueban y revisan 19 focos, se recupera 13 focos 70 w v.s., 1 foco 250 w v.s.	-----
28 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se prueban 8 fotocelda y se recuperan 3 -220 V, 1 - 127V	-----
28 de Feb de 2019	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 interruptor de Horario Digital F67/22 230 VC9 se desecharon por presentar fallas.	-----
28 de Feb de 2019	Colonias y Fraccionamiento; Bustamante I, II y III, Rinconada de los Fresnos.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	-----
28 de Feb de 2019	C. González entre Rafael Nájera y Filomeno Mata, Colonias Las Cumbres.	Se verifico reporte de lámpara prende y apaga, ya se había reparado en turno de la mañana	-----
28 de Feb de 2019	Comunidad de Carbonera	Lámpara apagada	1 balastro 70 w v.s., 1 acrílico.
28 de Feb de 2019	Boulevard Carlos Lasso, Zona Centro.	Lámpara tenue	1 balastro 150 w v.s.
28 de Feb de 2019	C. Independencia esquina Negrete, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
28 de Feb de 2019	C. Vicente Alexander, Colonia Bustamante III.	Lámpara apagada	1 acrílico, 1 protección
28 de Feb de 2019	C. Pablo Neruda, Colonia Bustamante III.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
28 de Feb de 2019	C. Hidalgo, Colonia Ferrocarrilera.	Lámpara apagada	1 foco 250 w v.s.
28 de Feb de 2019	C. Circuito Fresnos, Colonia Rinconada de los Fresnos.	Se verifico de lámpara apagada, se revisaron conexiones de socket a balastro.	-----