

Reporte de Trabajos Ejecutados

Marzo del 2019



Índice

Informe de actividades Esquema de distribución

Informe

4	D I		C	
_	KIII	evar	San	1 1116
4-1	РИІ	CVGI	9 411	Luis

- 2.- Bulevar Río Santiago
- 3.- Bulevar Río Españita
- 4.- Bulevar Aeropuerto
- 5.- Zona Industrial
- 6.- Trabajos de Apoyo




SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

BULEVAR "SAN LUIS"

Periodo: 1º al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: Glorieta Juárez – Entrongue Aeropuerto

Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes: 20,000 litros de agua

Limpieza manual de desecho: 54,000 metros cuadrados

Tramo: Glorieta Juárez - Pte. Pozos

Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Desbroce de área verde: 4,600 metros cuadrados Limpieza manual de desecho: 120,000 metros cuadrados Riego de áreas verdes: 40,000 metros cuadrados Formación de área verde: unidades (ficus) 18 **Barrido manual:** metros cuadrados 5,350 Uso de retroexcavadora: metros cuadrados 64 Recolección de desechos en vehículo: metros cubico




SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

BULEVAR RIO SANTIAGO

Periodo: 1º al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados





Tramo: Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)

Limpieza manual de desechos: metros cuadrados 9,500 Desbroce de área verde: 91,100 metros cuadrados **Barrido manual:** 68,900 metros cuadrados Riego de área verde: 40,000 metros cuadrados Formación de área verde: 120 unidad (bugambilia, narciso) Poda de área: 9,600 metros cuadrados Uso de retroexcavadora: 114 metros cuadrados Recolección de desechos en vehículo: 24 metros cúbicos



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

BULEVAR RIO ESPAÑITA

Periodo: 1° al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados





Tramo: AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Desbroce de área verde: 23,000 metros cuadrados Limpieza manual de desechos: 16,500 metros cuadrados **Barrido manual:** 54,700 metros cuadrados Uso de retroexcavadora: 1,300 metros cuadrados Poda de área verde: 1,850 metros cuadrados Recolección de desechos en vehículos: metros cúbicos

BULEVAR AEROPUERTO

Periodo: 1º al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados




Limpieza manual de desechos: 166,000 metros cuadrados

Desbroce de área verde: 7,400 metros cuadrados

Poda de área verde: 150 metros cuadrados

Recolección de desecho en vehículo: 5 metros cúbicos








ZONA INDUSTRIAL

Periodo: 1º al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: Av. Industrias – Eje 104

Desbroce de área verde:6,300metros cuadradosBarrido manual:86,500metros cuadradosPoda de área verde:900metros cuadradosDeshierbe:5,300metros cuadradosUso de retroexcavadora:1,324metros cuadradosRecolección de desechos en camión volteo:14metros cúbicos



APOYOS DIVERSOS

Periodo 1º al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Limpieza manual de desechos: 19,800	metros cuadrados metros cuadrados
Dada da francisco da Como	metros cuadrados
Poda de área verde: 1,300	
Deshierbe: 500	metros cuadrados
Formación de área verde: 140	unidades (truenos)
Limpieza manual de fuente: 190	metros cuadrados
Barrido manual: 19,800	metros cuadrados
Llenado de fuente: 40,000	litros de agua
Pintura de guarnición: 320	metros cuadrados
Lavado de cuarto de maquinas: 20	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: AV. HIMALAYA (SEDUVOP) Tramo: CAMELLON CENTRAL

Riego de área verde: Litros de agua 20,000

> Dependencia / Institución / Lugar: SEDUVOP (OFICINAS) Tramo: AV. HIMALAYA

Desbroce de área verde: metros cuadrados 2.000 unidades (bugambilias) Formación de área verde:

Recolección de desecho en vehículo: 1 metros cúbicos

APOYOS DIVERSOS

Periodo: 1º al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: AV. CARRANZA Tramo: CALLE ANAHUAC – CALLE URESTI

Riego de áreas verdes: 80,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: CENTRO DE LAS ARTES
Tramo: AV. CALZADA DE GUADALUPE

Riego de áreas verdes: 40,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: C4
Tramo: VOLCAN TACANA #115, FRACCIONAMIEN TO CUMBRES

Desbroce de área verde:

Formación de área verde:

Deshierbe:

Barrido manual:

Recolección de desechos en vehículo:

800 metros cuadrados unidades(bugambilias) metros cuadrados metros cuadrados metros cuadrados metros cuadrados metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Desbroce de área verde:

Formación de área verde:

Riego de áreas verdes:

Barrido manual:

2,000

metros cuadrados

unidades (bugambilias)

litros de agua

metros cuadrados

APOYOS DIVERSOS

Periodo: 1° al 29 de Marzo 2019 Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **ANILLO PERIFERICO**Tramo: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO BICENTENARIO – RI SANTIAGO

Desbroce de área verde:

Barrido manual:

Deshierbe:

Recolección de desechos en vehículo:

6,300 metros cuadrados metros cuadrados metros cúbicos metros cúbicos metros cúbicos metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **INPODE**Tramo: AV. SALVADOR NAVA - AV. CORONEL ROMERO

Barrido manual: 26,400 metros cuadrados
Desbroce de área verde: 2,300 metros cuadrados
Poda de área verde: 800 metros cuadrados
Limpieza manual de desecho: 16,000 metros cuadrados
Formación de área verde: 25 unidades (ficus y trueno)