

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Enero del 2019

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis (carretera 57)**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Zona Industrial**
- 5.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **1° al 31 de Enero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Desbroce de área verde:	7,200	metros cuadrados
Barrido manual:	550	Metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metro cúbico

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes:	280,000	litros de agua
Limpieza manual de desecho:	182,000	metros cuadrados
Barrido manual:	18,500	metros cuadrados
Formación de área verde:	46	unidades (Pirul y pino)
Recolección de desechos en vehículo:	4	metros cubicos


Periodo: **1° al 31 de Enero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)

Desbroce de área verde:	97,800	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	litros de agua
Deshierbe:	1,600	metros cuadrados
Barrido manual:	77,200	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	57,200	metros cuadrados
Formación de área verde:	90	unidades (Plantas)
Desazolve:	61	unidades
Uso de retroexcavadora:	70	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	9	metros cúbicos

Periodo: **1° al 31 de Enero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**


Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	46,500	metros cuadrados
Barrido manual:	46,300	metros cuadrados
Formación de área verde:	52	unidades (Plantas, pirul y bugambilias)
Recolección de desechos en vehículos:	3	metros cúbicos
Uso de retroexcavadora:	28	metros cuadrados

Periodo: **1° al 31 de Enero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Industrias – Eje 104**

Desbroce de área verde:	4,500	metros cuadrados
Barrido manual:	36,200	metros cuadrados
Deshierbe:	1,120	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	114	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículos:	2	metros cúbicos



Periodo: 1° al 31 de Enero 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes:	20,000	litros de agua
Barrido manual:	4,500	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Riego de área verde:	20,000	litros de agua
Llenado de fuente:	20,000	litros de agua
Limpieza manual de desechos:	22,500	metros cuadrados
Deshierbe:	3,300	metros cuadrados
Barrido manual:	5,500	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos
Limpieza de fuente :	100	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE ARCHIVO Y CONTROL PATRIMONIAL**
Tramo: AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Deshierbe:	1,580	metros cuadrados
Barrido manual:	20,850	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	7	metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE LAS ARTES**
Tramo: CALZADA DE GUADALUOE

Desbroce de área verde:	3,000	metros cuadrados
Barrido manual:	6,000	metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **1° al 31 Enero 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA**
Tramo: CALLE LLUVIA – SIERRA LEONA

Riego de área verde : 20,000 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: CALLE LLUVIA – SIERRA LEONA

Recolección de desechos en vehículo: 1 metro cúbico