



San Martin Chalchicuautla S.L.P. a 01 de marzo del 2019

ARTICULO 84 XXXV. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

AREA: AGUA POTABLE

Semana 1 del 1 al 8 de marzo	Se realizó la excavación en la parte de la línea de
	agua entubada que se está rehabilitando.
C. SANTOS RAFAEL HERNANDEZ CRUZ	
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE	Se llevó agua a cuartel IV, Baños públicos, Cuartel III,
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Escuela rural mariano Escobedo en el cerro de la
	cruz,
Semana 2 del 10 al 15 de marzo	Se continuo con la excavación y se conectaron 6
	tubos más, se cubrió con cuítate y tierra, se trabajó en
C. SANTOS RAFAEL HERNANDEZ CRUZ	el kínder diego rivera y se repararon los baños.
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Se llevó agua a baños públicos, Calle miguel hidalgo
	D. Priego, cuartel IV zona 2, cuartel IV zona, escuela
	miguel hidalgo, Rastro municipal, Barrio apachititla,
	Piedra parada, Barrio copaltitla
Semana 13 del 17 al 22 de	Se continuó con la excavación y se conectaron 8
marzo	tubos más a la línea en rehabilitación, se reparó una
	fuga en Limontitla a la altura de Terrerito y San Luisito.
C. SANTOS RAFAEL HERNANDEZ CRUZ	
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE	Rastro municipal, Baños públicos cuartel IV zona 3
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	cuartel I Barrio pahuetla, cabecera municipal.
Semana 4 del 24 al 29 de marzo	Se continuo con la excavación en la línea que se está
	rehabilitando, chequeo en la localidad de ixpatlach en
C. SANTOS RAFAEL HERNANDEZ CRUZ	la escuela "Graciano Sánchez".
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Se llevó agua el auditorio municipal, cuartel IV, Barrio
y*	yohuantla, Las acamayas, cuartel IV zona 4 escuela
	miguel hidalgo, cuartel IV zona 2,rastro municipal y
	baños públicos