



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Septiembre del 2019


Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar Aeropuerto**
- 2.- Bulevar San Luis**
- 3.- Bulevar Río Santiago**
- 4.- Bulevar Río Española**
- 5.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Aeropuerto**
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	133,000	metros cuadrados
Desbroce de área verde:	9,600	metros cuadrados
Poda de área verde:	18,900	metros cuadrados



Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de área verde: 140,000 litros de agua

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes: 240,000 litros de agua

Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a 6/Camellones: 3 (central y laterales)

Desbroce de área verde:	42,000	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	41,000	metros cuadrados
Deshierbe:	1,300	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	491	unidades (fresno, pirul, narciso, álamos y bugambilias)
Barrido manual:	155,200	metros cuadrados
Deshierbe:	1,700	metros cuadrados
Desazolve:	215	unidades
Recolección de desechos en vehículo:	18	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	126	metros cúbicos


Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	155,500	metros cuadrados
Desbroce de área verde:	6,150	metros cuadrados
Formación de área verde:	60	unidades (buagambilias)
Barrido manual:	64,800	metros cuadrados
Desazolve:	20	unidades (coladeras)
Riego de área verde:	60,000	litros de agua
Deshierbe:	31,600	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	16	metros cúbicos



Periodo: 1° al 30 de Septiembre 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	1,100	metros cuadrados
Riego de área verde:	40,000	Litros de agua
Limpieza manual de desechos:	53,500	metros cuadrados
Formación de área verde:	198	unidades (bugambilias y palmas)
Deshierbe:	4,800	metros cuadrados
Barrido manual:	6,200	metros cuadrados
Lavado de fuente:	400	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	9	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLON CENTRAL

Riego de área verde:	80,000	Litros de agua
----------------------	--------	----------------

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Limpieza manual de desechos:	9,500	metros cuadrados
------------------------------	-------	------------------

Periodo: 1° al 30 de Septiembre 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE GUERRERO**
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual: 19,650 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Riego de área verde: 40,000 Litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes: 80,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **KIOSKO (PLAZA DE ARMAS)**
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual: 8,700 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **PUENTE DEPRIMIDO (PLAZA SAN LUIS)**
Tramo: AV. EUGENIO GARZA SADA

Recolección de desechos en vehículo: 4 metros cúbicos

Periodo: 1° al 30 de Septiembre 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **JARDIN SAN JUAN DE DIOS**
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual : 9,800 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **C4**
Tramo: AV. SIERRA LEONA

Barrido manual : 500 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos: 300 metros cuadrados
Formación de área verde: 19 unidades (bugambilias y palmas)
Recolección de desechos en vehículo: 2 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES**
Tramo: COL. ALAMITOS

Limpieza manual de desechos : 9,500 metros cuadrados
Lavado de fuente : 1,500 metros cuadrados
Riego de área verde: 20,000 litros de agua
Barrido manual: 7,500 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: 1 metro cubico

Dependencia / Institución / Lugar: **ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE**
Tramo: AV. CORONEL ROMERO

Barrido manual: 3,600 metros cuadrados
Formación de área verde: 37 unidades (plantas. ficus., eucalipto y árbol chino)