



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Agosto del 2019

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **1° al 31 de Agosto 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de área verde: 40,000 litros de agua

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes: 300,000 litros de agua

Periodo: **1° al 31 de Agosto 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	48,400	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	45,500	metros cuadrados
Deshierbe:	300	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	100,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	1,068	unidades (eucalipto, pirul, narciso, álamos y bugambilias)
Barrido manual:	145,450	metros cuadrados
Formación de área verde:	900	metros cuadrados
Desazolve:	65	unidades
Recolección de desechos en vehículo:	18	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	154	metros cúbicos


Periodo: **1° al 31 de Agosto 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	134,500	metros cuadrados
Desbroce de área verde:	7,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	150	unidades (buagambalias)
Barrido manual:	107,600	metros cuadrados
Desazolve:	62	unidades
Trabajos de pintura:	11	unidades (tableros)
Recolección de desechos en vehículo:	18	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	84	metros cúbicos



Periodo: 1° al 31 de Agosto 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	2,000	metros cuadrados
Riego de área verde:	100,000	Litros de agua
Limpieza manual de desechos:	20,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	50	unidades (bugambilias)
Deshierbe:	1,040	metros cuadrados
Barrido manual:	1,300	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	5	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLON CENTRAL

Riego de área verde:	80,000	Litros de agua
Barrido manual:	4,200	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MUÑOZ**
Tramo: CENTRO DE LAS ARTES

Desazolve:	3	unidades
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **1° al 31 de Agosto 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE GUERRERO**
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual: 38,050 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Deshierbe:: 900 metros cuadrados
Barrido manual: 11,400 metros cuadrados
Formación de área verde: 946 unidades (bugambilias)
Riego de área verde: 20,000 Litros de agua
Recolección de desechos en vehículo: 6 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Desbroce de área verde: 2,800 metros cuadrados
Formación de área verde: 14 unidades (truenos y bugambilias)
Riego de áreas verdes: 100,000 litros de agua
Barrido manual: 4,700 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **PUENTE DEPRIMIDO (PLAZA SAN LUIS)**
Tramo: AV. EUGENIO GARZA SADA

Desazolve: 10 unidades
Recolección de desechos en vehículo: 3 metros cúbicos