

TRABAJOS EFECTUADOS DUARNTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	25	25	0	100	0	25	100
INSPECCION	38	28	10	73.68	5	33	86.84
INSTALACION DE DRENAJE	14	10	4	71.43	32	42	300
INSTALACION DE MEDIDOR	12	11	1	91.67	1	12	100
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	11	2	9	18.18	10	12	109.09
RECONEXION DE TOMA	24	17	7	70.83	6	23	95.83
REPARACION	10	7	3	70	2	9	90
REPORTE DE FUGA	48	46	2	95.83	1	47	97.92
SUSPENSION DE TOMA	140	60	80	42.86	72	132	94.29
T O T A L E S ...	322	206	116		129	335	