

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FIINANZAS**
INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

COMISIONADO:	JOSE ANTONIO ROBLEDO RINCON
BAJO OFICIO:	SDP/113/2019
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	29 Y 30 DE OCTUBRE 2019
PERIODO EN CAMPO:	29 Y 30 DE OCTUBRE 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	VISITA TECNICA DE OBRA EN MATEHUALA, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES:

1. EL DIA 29 DE OCTUBRE, SE REALIZO LA SALIDA

- VISITA TECNICA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DEL PREDIO DONDE SE INICIO EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE MATEHUALA.

2. EL DIA 30 DE OCTUBRE:

- CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DEL MISMO PREDIO ARRIBA MENCIONADO..


EL REGRESO EL DIA 30 DE OCTUBRE.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:


JOSE ANTONIO ROBLEDO RINCON

Vo. Bo.


ARQ. EUFEMIO MARTINEZ MARIN