



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Julio del 2019

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Zona Industrial**
- 5.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **1° al 31 de Julio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de área verde: 140,000 litros de agua

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes: 20,000 litros de agua


Periodo: **1° al 31 de Julio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a 6/Camellones: 3 (central y laterales)

Desbroce de área verde:	15,250	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	90,200	metros cuadrados
Poda de área verde:	3,900	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	99	unidades (álamos y buganblias)
Barrido manual:	47,700	metros cuadrados
Desazolve:	82	unidades
Uso de retroexcavadora:	32	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	19	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	126	metros cúbicos

Periodo: **1° al 31 de Julio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	130,000	metros cuadrados
Desbroce de área verde:	21,200	metros cuadrados
Poda de área verde:	5,000	metros cuadrados
Deshierbe:	500	metros cuadrados
Barrido manual:	116,300	metros cuadrados
Desazolve:	30	unidades
Trabajos de pintura (escaleras, gradas y canchas)	9,930	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	1,185	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	12	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	42	metros cúbicos

Periodo: 1° al 31 de Julio 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Industrias – Eje 104**

Barrido manual:	6,850 metros cuadrados
Deshierbe:	7,250 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículos:	4 metros cúbicos



Periodo: **1° al 31 de Julio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Riego de área verde:	20,000	Litros de agua
Limpieza manual de desechos:	50,800	metros cuadrados
Deshierbe:	1,200	metros cuadrados
Barrido manual:	3,000	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLÓN CENTRAL

Riego de área verde:	60,000	Litros de agua
----------------------	--------	----------------

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **PUENTE DEPRIMIDO (PLAZA SAN LUIS)**
Tramo: EUGENIO GARZA SADA

Barrido manual:	1,000	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	500	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **1° al 31 de Julio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO**
Tramo: ZENON FERNANDEZ , ESTADIO

Desbroce de áreas verdes:	4,900	metros cuadrados
Barrido manual:	21,400	metros cuadrados
Deshierbe:	5,300	metros cuadrados
Recolección de desechos:	1	metro cubico

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE GUERRERO**
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual:	32,600	metros cuadrados
Lavado con hidrolavadora:	2,100	metros cuadrados
Lavado de estacionamiento:	2,000	metros cuadrados
Apoyo de pipa de agua para suministro de agua para la hidrolavadora.		

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA ESPAÑA**
Tramo: AV. UNIVERSIDAD

Limpieza manual de desechos:	2,000	metros cuadrados
Barrido manual:	5,000	metros cuadrados
Deshierbe:	50	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes:	60,000	litros de agua
Barrido manual:	1,000	metros cuadrados

Periodo: **1° al 31 de Julio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **MUSEO LEONORA CARRINGTON**
Tramo: CENTRO DE LAS ARTES

Siembra de áreas verdes:	15 unidades (arrayán)
Acarreo de tierra para siembra de área verde:	35 metros cuadrados