



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JORGE ARMANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ

**BAJO OFICIO:** DOPyS/394/2019

**PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:** 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**PERIODO EN CAMPO:** 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CASETAS DE MONITOREO GEOFÍSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS, EN AQUISMÓN, CD. VALLES, EL NARANJO, TAMASOPO, Y CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**CASETAS DE MONITOREO GEOFÍSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN AQUISMÓN**

Se realizó la revisión de trabajos de pintura y detalles de aplanados observados la semana anterior.

**CASETAS DE MONITOREO GEOFÍSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN CD. VALLES**

Se llevó a cabo la revisión de obras en proceso.

**CASETAS DE MONITOREO GEOFÍSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN TAMASOPO**

Se llevó a cabo la revisión de trabajos de pintura y detalles en aplanados y contactos.

**CASETAS DE MONITOREO GEOFÍSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN CD. FDEZ.**

Se realizó la revisión de trabajos de cimentación.

**CASETAS DE MONITOREO GEOFÍSICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN EL**

**NARANJO:** Se realizó la revisión de detalles de obra.

San Luis Potosí, S.L.P., Martes 12 de Noviembre de 2019

**NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:**

JORGE ARMANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

MARCO ANTONIO GARFIAS CÁNOVAS  
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN