

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
DESAZOLVE	2	2	0	100	0	2	100
FACTIBILIDAD	31	31	0	100	0	31	100
INSPECCION	54	44	10	81.48	8	52	96.3
INSTALACION DE DRENAJE	21	11	10	52.38	4	15	71.43
INSTALACION DE MEDIDOR	30	19	11	63.33	4	23	76.67
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	10	2	8	20	6	8	80
RECONEXION DE TOMA	19	12	7	63.16	0	12	63.16
REPARACION	35	16	19	45.71	7	23	65.71
REPORTE DE FUGA	40	37	3	92.5	4	41	102.5
SUSPENSION DE TOMA	302	115	187	38.08	368	483	159.93
T O T A L E S ...	544	289	255		401	690	