

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	45	45	0	100	0	45	100
INSPECCION	72	46	26	63.89	7	53	73.61
INSTALACION DE DRENAJE	24	6	18	25	2	8	33.33
INSTALACION DE MEDIDOR	8	8	0	100	17	25	312.5
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	21	5	16	23.81	7	12	57.14
RECONEXION DE TOMA	64	57	7	89.06	8	65	101.56
REPARACION	19	13	6	68.42	5	18	94.74
REPORTE DE FUGA	65	65	0	100	2	67	103.08
SUSPENSION DE TOMA	243	136	107	55.97	198	334	137.45
TOTALES ...	561	381	180		246	627	