



San Luis Potosí, S. L. P., 15 de octubre de 2019

**INFORME DE COMISION
08 DE OCTUBRE DE 2019**

**C.P. YVETT SALAZAR TORRES
SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
PRESENTE**

Con motivo de la instrucción recibida por el C, Delfino Juan Alberto Solís Mora, director del Administrativo de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, girado en Oficio de Comisión No. ECO. 06.02265, de fecha 07 de octubre del 2019, para atender una denuncia ciudadana en el aspecto de verificar la extracción de arena en los sitios denominados La Noria y La Reforma, en los márgenes del Rio Verde, municipio de Cd. Fernández, S.L.P., me traslade a los sitios de extracción el día **08 de octubre de 2019**, con el objeto de cumplir con la comisión.

En el caso de La Noria, se observó una superficie de 15000.00 metros cuadrados excavados, con una profundidad promedio de 06.00 metros, en las coordenadas geográficas 22° 00'20.016" N y 100° 07'10.48" O, en el lugar se encontró al C. Jesús Rico Calderón, quien dijo ser el Dueño de la maquinaria pesada, consistente en una maquina tipo payloader, con cargador frontal, marca Michigan, modelo 75, quien manifestó que el dueño de la parcela lo contrato para realizar trabajos de nivelación del terreno y que la arena extraída la vende para únicamente para obtener recursos para gastos de operación de la máquina. Así mismo informa que se presentara en las oficinas de esta Secretaría para realizar los trámites correspondientes.

El sitio se encuentra aproximadamente a 60 metros, en la margen izquierda del rio verde.

Se levantó Acta Circunstanciada con el No. 047/2019 y 5 fotografías del sitio afectado.

En el sitio de La Reforma, se observó una superficie de aproximadamente 10000.00 metros aproximadamente, con una profundidad de 06 metros aproximadamente, en las coordenadas geográficas 21° 59'42.49" N y 100° 06'02.19" O, a una distancia de 60 metros del rio verde, en el lugar se encontró al C. Fernando Rivera Pacheco, quien dijo ser empleado (operador de la maquina) y solo sabe que el dueño de la maquina se llama "José Pérez", donde se están extrayendo arena, dejando acumulado material de grava y boleto de diferentes dimensiones, con una tractores marca Caterpillar, modelo 950, adaptados con cargador frontal de 2 yardas.

Se levantó Acta Circunstanciada con el No. 048/2019 y fotografías del sitio afectado.

ATENTAMENTE


**HUMBERTO A. GONZÁLEZ ACEVEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO**