

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

COMISIONADO:	ARQ. ORLANDO AMARO MARTÍNEZ
BAJO OFICIO:	CGE/DGCA/DCAOP-1-002-2020
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	7 AL 9 DE ENERO DE 2020
PERIODO EN CAMPO:	7 AL 9 DE ENERO DE 2020
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	INSPECCIÓN FÍSICA A OBRAS INMERSAS EN EL PROGRAMA REGIONALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE MOCTEZUMA Y ZARAGOZA
LUGAR DE LA COMISION:	MOCTEZUMA Y ZARAGOZA

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

07 de enero de 2020 - INSPECCIÓN FÍSICA en coordinación de personal de la Contraloría General del Estado y Ayuntamiento de Zaragoza a las obras:

1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A CALLE SAN VALENTÍN, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ZARAGOZA
2. PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ÁNGELES EN LA COL. BELLA LOMITA, TRAMO DE CALLE SAN FRANCISCO A CALLE BELLA LOMITA
3. PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, 2DA. ETAPA, LOCALIDAD EL TOSTADERO
4. PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, 2DA. ETAPA, COMUNIDAD EL CERRITO

08 de enero de 2020 - INSPECCIÓN FÍSICA en coordinación de personal de la Contraloría General del Estado y Ayuntamiento de Zaragoza a las obras:

1. PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JOSÉ, EN LA COL. BELLA LOMITA, TRAMO DE CALLE SAN FRANCISCO A CALLE VILLA NUEVA
2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION AVENIDA DE LAS TORRES (1RA ETAPA) ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA DEL CENTRO, COMUNIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSÍ
3. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GOMEZ MORÍN (2A ETAPA) ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y XOCHIMILCO, COMUNIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSÍ
4. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GOMEZ MORÍN (3A ETAPA) ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y FIN DE CALLE, COMUNIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: DRENAJE
5. PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MANUEL HERRERA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y ANDRÉS QUINTANA ROO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA

09 de enero de 2020 - INSPECCIÓN FÍSICA en coordinación de personal de la Contraloría General del Estado y Ayuntamiento de Moctezuma a las obras:

1. PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MANUEL HERRERA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA

**OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO
AL MILLAR FEDERAL**

Nombre y Firma del comisionado:

EJERCICIO 2020

Vc.Bo.



ARQ. ORLANDO AMARO MARTÍNEZ

AUXILIAR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y
AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA



ARQ. ALONSO DEL CASTILLO LEMUS

DIRECTOR DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA
PÚBLICA