



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Diciembre del 2019

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **2 al 31 de Diciembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)


Desbroce de área verde:	17,900	metros cuadrados
Formación de área verde:	334	unidades (bugambilias y ficus)
Limpieza manual de desechos:	145,000	metros cuadrados
Barrido manual:	51,300	metros cuadrados
Deshierbe:	1,780	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	264	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	168	metros cúbicos

Periodo: **2 al 31 de Diciembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
 Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	76,500	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	4,000	metros cuadrados
Barrido manual:	22,500	metros cuadrados
Desazolve:	164	unidades
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión volteo:	14	metros cúbicos




Periodo: **2 al 31 de Diciembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Desbroce de área verde:	3,800	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	180,000	metros cuadrados
Barrido manual:	40,500	metros cuadrados
Retroexcavadora:	16	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	13	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión volteo:	56	metros cúbicos



Periodo: 2 al 31 de Diciembre 2019
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	20,000	metros cuadrados
Poda de área verde:	1,000	metros cuadrados
Limpieza manual de fuente:	360	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	50,000	metros cuadrados
Barrido manual:	6,000	metros cuadrados
Deshierbe:	1,000	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Barrido manual:	4,000	metros cuadrados
Deshierbe:	450	metros cuadrados
Uso de retro para acomodo de vehículos:	16	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Poda de área verde:	1,000	metros cuadrados
Barrido manual:	2,200	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **2 al 31 de Diciembre 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (ESTADIO PLAN DE SAN LUIS)**
Tramo: ZENON FERNANDEZ #815

Barrido manual: 7,000 metros cuadrados