

**TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020**

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	17	17	0	100	0	17	100
INSPECCION	67	57	10	85.07	22	79	117.91
INSTALACION DE DRENAJE	8	6	2	75	21	27	337.5
INSTALACION DE MEDIDOR	41	37	4	90.24	31	68	165.85
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	9	8	1	88.89	4	12	133.33
RECONEXION DE TOMA	35	28	7	80	9	37	105.71
REPARACION	21	17	4	80.95	12	29	138.1
REPORTE DE FUGA	19	18	1	94.74	2	20	105.26
SUSPENSION DE TOMA	691	481	210	69.61	42	523	75.69
T O T A L E S ...	908	669	239		143	812	