



Requisición de Trabajo

No. _____

Departamento y/o persona que lo solicita	Fecha de elaboración
	22 ene 2020
Documentación adjunta (no. de solicitud)	Hora de recepción
	09:38 am

REPARACION

Datos del cliente

Nombre y/o razón social	Contrato	Número de medidor
ALVAREZ TORRES J. ISABEL	1091	
Domicilio (calle, número interior y número exterior)	Teléfono	Prioridad requerida
TAMUINIC		
Colonia y/o comunidad	Fecha de entrega	Prioridad asignada
-		

Datos de material utilizado

Crecimiento Ampliación Agente externo

Código	Cantidad	Unidad	Devolución	Descripción	Precio unitario	Importe
TOTAL						

Observaciones FUGA DE AGUA POR FUERA DE LA CASA SOBRE LA BANQUETA CASA COLOR VERDE ALTURA EN MEDIO DE LA CALLE TAMUINIC 4891091980

Para devolución de material jefe de almacén (nombre y firma)	Fecha de salida almacén	Fecha de ejecución	Fecha límite
Vo.Bo. Padrón de usuarios y/o Gerencia comercial (nombre y firma)	Vo.Bo. Conexión a usuarios (nombre y firma)	Vo.Bo. Mesa de control (nombre y firma)	

Llénese en caso de salida de material extra de almacén

Código	Cantidad	Unidad	Devolución	Descripción	Precio unitario	Importe
TOTAL						

Nombre y forma de autorización para material extra	Persona que ejecuto el trabajo (nombre y forma)

Trabajo realizado y observaciones _____

Descripción de la mano de obra

No. Control	Especialidad	Hrs. normales	Hrs. extras	Mano de Obra
				\$
				Material
				\$
				Otros
				\$
TOTALES				\$

Vo.Bo. Supervisión (nombre y firma)	
Vo.Bo. Jefatura Conexión a usuarios (nombre y firma)	
Vo.Bo. Padrón de usuarios	Fecha
Nivel de satisfacción	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10