

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2020

| | Generadas | Terminadas | Pendientes | Eficiencia | Retrazadas | Resueltas | Eficiencia |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| FACTIBILIDAD | 28 | 28 | 0 | 100 | 0 | 28 | 100 |
| INSPECCION | 106 | 86 | 20 | 81.13 | 19 | 105 | 99.06 |
| INSTALACION DE DRENAJE | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 1 | 8 | 88.89 |
| INSTALACION DE MEDIDOR | 27 | 23 | 4 | 85.19 | 6 | 29 | 107.41 |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA | 19 | 15 | 4 | 78.95 | 2 | 17 | 89.47 |
| RECONEXION DE TOMA | 17 | 16 | 1 | 94.12 | 1 | 17 | 100 |
| REPARACION | 69 | 29 | 40 | 42.03 | 19 | 48 | 69.57 |
| REPORTE DE FUGA | 40 | 38 | 2 | 95 | 1 | 39 | 97.5 |
| SUSPENSION DE TOMA | 217 | 40 | 177 | 18.43 | 3 | 43 | 19.82 |
| T O T A L E S ... | 532 | 282 | 250 | | 52 | 334 | |