

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE DICIEMBRE 2019

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	26	26	0	100	0	26	100
INSPECCION	20	11	9	55	11	22	110
INSTALACION DE DRENAJE	13	8	5	61.54	8	16	123.08
INSTALACION DE MEDIDOR	5	4	1	80	0	4	80
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	13	8	5	61.54	22	30	230.77
RECONEXION DE TOMA	18	12	6	66.67	0	12	66.67
REPARACION	13	7	6	53.85	2	9	69.23
REPORTE DE FUGA	34	25	9	73.53	2	27	79.41
SUSPENSION DE TOMA	96	45	51	46.88	57	102	106.25
T O T A L E S ...	238	146	92		102	248	