



EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 17-mar-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CLAVE: TM MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO - CAMINO SACACOSECHAS CLAVE: 03-OH No. DE CONCURSO: TAMPAMOLÓN-CDSM-TM-002/OP-AD/R33/2020
 REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN: _____
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-TM-002/OP-AD/R33/2020
 LOCALIDAD: LAS VIBORAS FECHA DE ACUERDO: _____
 MODALIDAD DE INVERSION: _____ POR ADMINISTRACIÓN: _____

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 14 de marzo de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS

SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, CON UNA LONGITUD DE 13,500.00 ML POR 5.00 M DE ANCHO PROMEDIO, EQUIVALENTES A 67,500.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES DE 0 A 1.50 M DE ALTURA EN TERRENO NATURAL CON MATERIAL 100-0-00, (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA) CON TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D6, 6,750.00 M3 DE CAJEO, ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPO MECÁNICO, SECCIÓN DE 0.10 X 5.00 M, ABARCANDO TODOS LOS RAMALES EXISTENTES DE LA LOCALIDAD DONDE LOS HABITANTES TIENEN SUS PARCELAS.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 17 DE FEBRERO AL DIA 14 DE MARZO DE 2020	\$ 1,378,258.52	\$ 220,521.36	\$ 1,598,779.88	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,378,258.52	\$ 220,521.36	\$ 1,598,779.88	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,378,258.52	\$ 220,521.36	\$ 1,598,779.88	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 1,598,779.88	\$ 1,598,779.88				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 1,598,779.88	\$ 1,598,779.88				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,598,779.88		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 9,647.81		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,598,779.88		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: LA GALERA COMUNAL DE LA

LOCALIDAD DE LAS VIBORAS DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30

HRS. DEL DÍA 17 DE: MARZO DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. _____ IMPORTE: \$ 169,877.99 FECHA DE EXPEDICION: 17 de marzo de 2020

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 16 de septiembre de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS LA PRESENTE NO EXISTE A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. CRISÓFORO ISIDRO DIEGO HERNÁNDEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

CARGO: RYTE LEGAL GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ

AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: PRESIDENCIA MUNICIPAL Tampamolón Corona, S.L.P. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: 2018-2021 Presidente Municipal Constitucional

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: C. P. MARIBEL QUINTÁN GONZÁLEZ

CARGO: 2018-2021 Contralora Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. CRISÓFORO ISIDRO DIEGO HERNÁNDEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. ABEL CRUZ QUINTÁN

CARGO: SECRETARIO DE COMITE COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA: C. INOCENCIO QUINTÁN GARCÍA

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA: C. IGNACIO MARTÍNEZ DIEGO

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: