

## TRABAJOS REALIZADOS DURANTE AGOSTO 2020

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	64	64	0	100	0	64	100
INSPECCION	89	77	12	86.52	5	82	92.13
INSTALACION DE DRENAJE	13	7	6	53.85	7	14	107.69
INSTALACION DE MEDIDOR	41	35	6	85.37	5	40	97.56
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	51	10	41	19.61	11	21	41.18
RECONEXION DE TOMA	16	13	3	81.25	1	14	87.5
REPARACION	60	29	31	48.33	14	43	71.67
REPORTE DE FUGA	55	53	2	96.36	3	56	101.82
SUSPENSION DE TOMA	222	174	48	78.38	24	198	89.19
T O T A L E S ...	611	462	149		70	532	