



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

## Dirección de Mantenimiento

# Reporte de Trabajos Ejecutados

**Julio del 2020**

# Índice

**Informe de actividades**  
**Esquema de distribución**

**Informe cuantitativo**


- 1.- Bulevar Río Santiago**
- 2.- Bulevar Río Española**

Periodo: **1 al 31 de Julio 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**  
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

<b>Aplicación de emulsión asfáltica en baches:</b>	<b>2</b> unidades
<b>Limpieza general</b>	
<b>Reparación de rejillas de acero:</b>	<b>1</b> unidades
<b>Recolección de desechos de desecho:</b>	<b>1</b> metros cúbicos




Periodo: **1 al 31 de Julio 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

<b>Limpieza manual de desechos:</b>	<b>2,500</b>	metros cuadrados
<b>Limpieza general</b>		
<b>Recolección de desechos de desecho:</b>	<b>3</b>	metros cúbicos



Periodo: **1 al 30 de Junio 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **PARQUE TANGAMANGA II**  
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

**Barrido mecánico: 3,400 metros lineales**