

## TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	47	47	0	100	0	47	100
INSPECCION	35	28	7	80	4	32	91.43
INSTALACION DE DRENAJE	34	5	29	14.71	4	9	26.47
INSTALACION DE MEDIDOR	15	13	2	86.67	9	22	146.67
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	14	3	11	21.43	11	14	100
RECONEXION DE TOMA	14	12	2	85.71	2	14	100
REPARACION	17	13	4	76.47	11	24	141.18
REPORTE DE FUGA	46	45	1	97.83	2	47	102.17
SUSPENSION DE TOMA	250	188	62	75.2	38	226	90.4
T O T A L E S ...	472	354	118		81	435	