

## TRABAJOS REALIZADOS DURANTE JULIO 2020

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	26	26	0	100	0	26	100
INSPECCION	54	47	7	87.04	8	55	101.85
INSTALACION DE DRENAJE	11	3	8	27.27	6	9	81.82
INSTALACION DE MEDIDOR	21	18	3	85.71	4	22	104.76
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	15	3	12	20	6	9	60
RECONEXION DE TOMA	27	25	2	92.59	2	27	100
REPARACION	21	13	8	61.9	17	30	142.86
REPORTE DE FUGA	46	44	2	95.65	1	45	97.83
SUSPENSION DE TOMA	205	180	25	87.8	128	308	150.24
T O T A L E S ...	426	359	67		172	531	