

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Agosto del 2020

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar Aeropuerto**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Trabajos de apoyo**

Periodo: **1° al 31 de Agosto 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Aeropuerto**
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	6,500 metros cuadrados
Recolección de desechos de desecho:	2 metros cúbicos




Periodo: **1° al 31 de Agosto 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Limpieza manual de desechos:	6,500 metros cuadrados
Formación de área verde:	2,600 metros cuadrados.
Formación de área verde:	450 unidades(buganblias)
Recolección de desechos de desecho:	1 metros cúbicos



Periodo: **1° al 31 de Agosto 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**


Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:

12,000 metros cuadrados

Barrido manual:

3,500 metros cuadrados



Periodo: 1° al 31 de Agosto 2020
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLON CENTRAL

Recolección de desechos en vehículo: 1 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Limpieza de explanada: 800 metros cuadrados
Lavado de fuente: 400 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: 1 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Riego de área verde: 40,000 Litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI**
Tramo: CALZADA DE GUADALUOE #705

Barrido manual de desechos: 1,200 metros cuadrados
Llenado de espejo : 40,000 litros de agua
Riego de áreas verdes: 20,000 litros de agua
Recolección de desechos en vehículo: 1 metros cúbicos

Periodo: **1° al 31 de Agosto 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**

Tramo: CAMELLON CENTRAL

Recolección de desechos en vehículo:

1 metros cúbicos