



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Junio del 2019

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de área verde: **20,000** litros de agua

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Riego de áreas verdes: **220,000** metros cuadrados


Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a 6/Camellones: 3 (central y laterales)

Desbroce de área verde:	59,400	metros cuadrados
Poda de área verde:	18,650	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	35,000	metros cuadrados
Barrido manual:	10,100	metros cuadrados
Retiro de escombros:	5,000	metros cuadrados
Desazolve:	47	unidades
Reconstrucción de barda:	21	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	294	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	15	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	42	metros cúbicos

Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	60,000	metros cuadrados
Desbroce de área verde:	11,400	metros cuadrados
Poda de área verde:	6,700	metros cuadrados
Formación de área verde:	30	unidades(pirul, bugambilias)
Barrido manual:	77,100	metros cuadrados
Desazolve:	32	unidades
Riego de área verde:	60,000	litros de agua
Uso de retroexcavadora:	450	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	31	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	28	metros cúbicos

Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Riego de área verde:	60,000	Litros de agua
Limpieza manual de desechos:	65,000	metros cuadrados
Poda de área verde:	500	metros cuadrados
Lavado con hidro lavadora:	300	metros cuadrados
Barrido manual:	4,300	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLON CENTRAL

Riego de área verde:	60,000	Litros de agua
----------------------	--------	----------------

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Limpieza manual de desechos:	9,000	metros cuadrados
Acomodo de cajas :	107	unidades

Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: CALLE ANAHUAC – CALLE URESTI

Riego de áreas verdes: 40,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE GUERRERO**
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual: 35,500 metros cuadrados
Lavado con hidrolavadora: 350 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA**
Tramo: CD. SATÉLITE

Limpieza manual de desechos: 119,000 metros cuadrados
Desbroce de área verde: 2,300 metros cuadrados
Deshirbe: 70 metros cuadrados
Uso de retroexcavadora: 23,700 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: 1 metros cúbico
Recolección de desechos en camión de volteo: 140 metros cúbico
Trazado de cajones para estacionamiento: 3,300 metros cuadrados
Uso de retroexcavadora: 2,876 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes: 80,000 litros de agua
Poda de área verde: 40 metros cuadrados
Barrido manual: 600 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: 2 metros cúbico

Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PUENTE DEPRIMIDO (PLAZA SAN LUIS)**
Tramo: EUGENIO GARZA SADA

Barrido manual:	2,000	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **BMW GROUP**
Tramo: BOULEVARD BMW #655, PARQUE INDUSTRIAL DESARROLLO LOGISTIK II

limpieza manual de desecho:	170,000	metros cuadrados
-----------------------------	---------	------------------

Dependencia / Institución / Lugar: **SECRETARIA DE CULTURA**
Tramo: JARDIN GUERRERO 6, CENTRO HISTORICO

Formación de área verde:	3	unidades (árbol)
Barrido manual:	2,600	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **INPJUVE**
Tramo: AV. CORONEL ROMERO

Barrido manual:	9,500	metros cuadrados
Formación de área verde:	116	unidades (pirul y plantas de eucalipto)
Uso de retroexcavadora	50	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión de volteo:	28	metros cúbicos

Periodo: **3 al 28 de Junio 2019**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **INPOJUVE (SANTA RITA)**
Tramo: DELEGACION VILLA DE POZOS

Desbroce de área verde:	2,200	metros cuadrados
Poda de área verde:	1,100	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	17,000	metros cuadrados
Barrido manual:	2,650	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	250	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos