

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE NOVIEMBRE DE 2020.

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	21	21	0	100	0	21	100
INSPECCION	55	47	8	85.45	13	60	109.09
INSTALACION DE DRENAJE	8	3	5	37.5	3	6	75
INSTALACION DE MEDIDOR	71	57	14	80.28	4	61	85.92
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	14	7	7	50	16	23	164.29
RECONEXION DE TOMA	29	26	3	89.66	5	31	106.9
REPARACION	32	13	19	40.63	9	22	68.75
REPORTE DE FUGA	30	29	1	96.67	1	30	100
SUSPENSION DE TOMA	227	170	57	74.89	70	240	105.73
T O T A L E S ...	487	373	114		121	494	