

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

El día de hoy se realiza la última visita de obra para corroborar todos los trabajos realizados y trabajos faltantes, se observa que el pavimento ya cuenta con su calafateo y toda la calle se encuentra limpia, de esta forma cerrando bitácora de obra de "Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico en San Ciró de Acosta Barrio de San José en calle Iturbide"

CROQUIS:

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR
SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:

FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:

UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

El día de hoy se realiza la última visita a la obra de "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN JOSE EN CALLE ITURBIDE" donde se observa que las Guarniciones ya cuentan con su pintura Amarilla filo tráfico de esta forma finalizando esta obra y así cerrando la bitacora de obra "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA, BARRIO DE SAN JOSE EN CALLE ITURBIDE"

CROQUIS:

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR
SUPERINTENDENTE