

# BITACORA DE OBRA

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

El día de hoy se realiza la visita de obra a la UBR donde se observa que se están suministrando los últimos muebles en el área de fisioterapia, de igual forma se realiza la limpieza final para dejar entregada la obra de esta forma se finaliza la obra "Construcción y Equipamiento de 2 Consultorios Médicos en Unidad Básica de Rehabilitación" cerrando así bitácora de obra.

## CROQUIS:

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y  
OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR  
SUPERINTENDENTE