



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Agosto del 2021


Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar Río Santiago**
- 2.- Bulevar Río Española**
- 3.- Zona Industrial**
- 4.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **02 al 31 de Agosto 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	51,000	metros cuadrados
Poda de área verde:	2,060	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	8,000	metros cuadrados
Barrido manual:	95,160	metros cuadrados
Desazolve:	111	unidades
Bacheo:	1	unidad
Retiro de escombros:	20	metros cuadrados
Trabajos con retroexcavadora	619	metros cuadrados
Retiro de desechos con camión en vehículo:	2	metros cúbicos


Periodo: **02 al 31 de Agosto 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)


Desbroce de área verde:	3,600 metros cuadrados
Formación de área verde:	550 unidades (bugambilias)
Limpieza manual de desechos:	27,000 metros cuadrados
Barrido manual:	22,300 metros cuadrados
Desazolve:	35 unidades
Trabajos con retroexcavadora	85 metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	1 metros cúbicos



Periodo: **02 al 31 de Agosto 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Industrias – Eje 104**

Desbroce de área verde:	3,300	metros cuadrados
Barrido manual:	6,200	metros cuadrados



Periodo: **02 al 31 de Agosto 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: CALLE SIERRA DE SAN MIGUELITO – CALLE MAESTROS ILUSTRES

Desbroce de área verde:	1,000	metros cuadrados
Barrido manual:	2,000	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	1,000	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	3,100	metros cuadrados
Formación de área verde:	20	unidades (palmas)
Lavado de fuente :	1,260	litros de agua
Limpieza manual de desechos:	35,000	metros cuadrados
Barrido manual:	8,300	metros cuadrados
Deshierbe:	1,300	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA**
Tramo: CAMMELON CENTRAL (CALLE LLUVIA – AV. SIERRA LEONA)

Desbroce de área verde:	3,500	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	4,000	litros de agua
Barrido manual:	5,500	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **02 al 31 de Agosto 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE CORDINACIÓN, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INFORMACIÓN E INTELIGENCIA (C5)**

Tramo: BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO

Desbroce de área verde:	5,600	metros cuadrados
Barrido manual:	7,500	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	6,600	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	9	metros cúbicos