

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Abril del 2021

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Trabajos de Apoyo**


Periodo: **01 al 30 de Abril 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Limpieza manual de desechos:	5,100	metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos

Periodo: **01 al 30 de Abril 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	66,600	metros cuadrados
Formación de área verde:	162	unidades (Bugambilias, pirules, álamo y Mesquite)
Poda de área verde:	1,800	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	27,500	metros cuadrados
Barrido manual:	11,600	metros cuadrados
Deshierbe:	2,400	metros cuadrados
Desazolve:	7	unidades
Retiro de escombros:	100	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	35	metros cuadrados
Retiro de desechos con camión en vehículo:	9	metros cúbicos


Periodo: **01 al 30 de Abril 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Desbroce de área verde:	750 metros cuadrados
Poda de área verde:	1 unidad(Pirul)
Limpieza manual de desechos:	12,780 metros cuadrados
Barrido manual:	16,000 metros cuadrados
Retiro de escombros:	14 metros cuadrados
Trabajo con retroexcavadora:	109 metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	18 metros cúbicos



Periodo: **01 al 30 de Abril 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **BOODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MARGADELA

Barrido manual:	4,600	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos