



INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE COMISION	Microondas Realejo C4 en el municipio de Guadalcazar, cabecera Municipal de Cerritos; Sitio autonomo, ejido Palma pegada, Salinas, S.L.P. y Cabecera Municipal de Salinas, S.L.P.
FECHA DE COMISION	29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2021
MOTIVO DE LA COMISION:	Atender asustos inherentes a la REC
DIAS DE COMISION	4
MEDIO DE TRANSPORTE	Vehiculo oficial placas TC7134U

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Día 29 junio 2021

Traslado de SLP a Guadalcazar- Guacalcazar Realejo. En el sitio se encontro que en su puerta de acceso principal fue dañado el candado y en la puerta del shelter fue forzada para abrirla a la fuerza. Del equipo se encontró que las 4 baterías fueron sustraídas. El resto del equipo relacionado en el inventario se encontró en el sitio, incluyendo tres radio enlaces montados en la torre. Se procedió a verificar el inventario. Concluido lo anterior nos trasladsmis a Cerritos para pernoctar.

Día 30 junio 2021

Traslado de Cerritos a Salinas para esta ruta se llevo a cabo recorrido de Cerritos a SLP y SLP a Salinas ya que es la ruta más rapida y menos riesgosa. En Salinas nos trasladamos a Sitio C4 Herradura. En este trayecto se cargó combustible ya que la cantidad que se depositó del area administrativa no fue suficiente. En el sitio se encontró que éste fue victima de vandalismo ya que abrieron dos boques en los muros lado norte y sur. Se encontró dañada la puerta de acceso al Shelter. En su interior, se encontró que las baterias de nuestro equipo fueron sustraídas, al igual que el equipo de C4. Por lo anterior, tomamos la decisión de retirar todo el equipo del shelter, dejando solo el rack. De la torre se bajaron dos antenas sectoriales y sus odus. Así mismo se dejaron en la torre dos enlaces que se componen de antena parabolica de 4 pies, odu o radio y lpu cada uno. Regreso a Salinas, lugar donde pernoctaremos, para mañana 1 de julio ir a Sitio autónomo Salinas.

Día 01 julio 2021

Traslado de Salinas a Palma Pegada, ubicar el sitio Salinas. Una vez que llegamos al sitio se observó que éste fue completamente destruido. Se llevaron la malla ciclonica, el gabinete y todos los equipos incluyendo las baterías, planta motogeneradora, tanque de diesel. las celdas solares se encontraron solo pedasos, las bases de las mismas no estan, solo se encontró los tubos que soportaban los arreglos de las mismas. En la torre se encontraron los tres sectores con sus odus y una antena parabólica de 6 pies, el radio de esta antena no está y el otro enlace fue retirado por completo, se tomó la determinación de no subir a la misma ya que de uno de los tres juegos de retenidas solo quedaba un cable sosteniendola y este está por vencerse debido a que el herraje que lo sostiene está por arrancarse por falta de tuercas de sujeción. No hav ninguna seguridad para subir y considerando las condiciones de la misma no tarda en caer.

Día 02 julio 2021

Revisión de equipo, traslado a San Luis Potosi Capital.

COMISIONADO	Vo Bo
JUAN JOSÉ VEGA VARGAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD	NANCY ARELY HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL DIRECTORA GENERAL DE CONECTIVIDAD