

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CON LA PRESENTE FECHA SE HABRE LA SIGUIENTE BITACORA CORRESPONDIENTE A LA OBRA = REHABILITACION DE ACCESO A GLORIETA EN AV. GUADALUPE =, ESTANDO PRESENTES EL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A DE C.V. Y POR PARTE DEL MUNICIPIO EL ING. FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ BOLAÑOS DESIGNADO SUPERVISOR DE OBRA. SE COMIENZAN CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA REHABILITACION DE ACCESO A GLORIETA EN AV. GUADALUPE.

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

[Signature]

SUPERINTENDENTE

Francisco A.

ING. FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ BOLAÑOS
SUPERVISOR DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

DENTRO DE LA SUPERVISION DEL DIA DE HOY SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO LOS TRABAJOS DE FORJACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. SE APRECIA QUE YA SE LLEVO A CABO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA PARA RENOVACION, TAMBIEN YA SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 2 DE 4.5 MT DE ANCHO Y 1 DE .80 MT DE ANCHO.

CROQUIS:



Juan Paulo Rosas Chavero
ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

[Signature]
SUPERINTENDENTE

Francisco A.
ING. FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ BOLAÑOS
SUPERVISOR DE OBRA