



REPORTE DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE DE 2021

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades en el **Departamento de Pavimentos** de la **Coordinación de Desarrollo Social Municipal**:

- **Atención a Solicitantes:** Se atiende a las personas que se dirigen al departamento a solicitar obras de pavimentación, en donde, se les orienta sobre el procedimiento a seguir ya sea para elaboración de presupuestos de obra, lo cual incluye ir al sitio de la solicitud para realizar el levantamiento de medidas y elaboración de plano del proyecto de pavimentación.
- **Programación de maquinaria** para realizar apoyos en la rehabilitación de calles se dirigió a las siguientes calles en la presente semana.

▪ Localidad de El Guerrero



▪ Localidad de El Herrero






DIRECCION. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.**



▪ Localidad de El Herrero



▪ Calle Nayarit, Colonia Republica



▪ Calle Nogales, Colonia La Providencia,





DIRECCION. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.**



- Calle Prolongación Olivos, Colonia La Providencia.



- Calle Lateral Roble, Colonia Colinas de la Paz



- Calles Localidad de San Rafael.





▪ Calles Colonia la Antorchista.



▪ Rehabilitación de pista de atletismo Estadio de Fut Bol.



▪ Calle Prolongación Reyes, Colonia La Lagunita.





DIRECCION. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.



- **Revisión de Solicitudes:** Se realizó la revisión de las solicitudes de obra del departamento, verificando físicamente los trabajos que se piden ya se de pavimentación o rehabilitación, para realizar la programación de la maquinaria pesada para atender dicha solicitud de rehabilitación, en cuando las pavimentaciones se realizara el presupuesto y se analizara para su autorización.

- **Visita a calles solicitadas:** Se realizó la visita física a las calles solicitadas para verificar el estado actual para analizar si se puede realizar la rehabilitación o ya se la pavimentación, durante esta semana se visitó los siguientes calles y localidades.
 1. Calles Unidad y Fraternidad, Colonia Antorchista.
 2. Entronque Avenida Roble y Boulevard Turístico.
 3. Localidad de Buenavista.
 4. Localidad de San Rafael.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS