

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE MARZO 2022.

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	26	26	0	100	0	26	100
INSPECCION	113	73	40	64.6	2	75	66.37
INSTALACION DE DRENAJE	9	2	7	22.22	1	3	33.33
INSTALACION DE MEDIDOR	38	37	1	97.37	2	39	102.63
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	17	6	11	35.29	4	10	58.82
RECONEXION DE TOMA	23	23	0	100	5	28	121.74
REPARACION	15	13	2	86.67	6	19	126.67
REPORTE DE FUGA	37	29	8	78.38	1	30	81.08
SUSPENSION DE TOMA	282	161	121	57.09	29	190	67.38
T O T A L E S ...	560	370	190		50	420	