



Reporte de trabajos ejecutados

**Marzo** 2022





Índice

# Informe de actividades Esquema de distribución

# Áreas de trabajo

**Boulevard San Luis** 

Boulevard Río Santiago

Boulevard Río Españita

Trabajos de apoyo



#### **BOULEVARD "SAN LUIS"**

Periodo: **01 al 31 de Marzo 2022 Reporte de los trabajos ejecutados** 

Tramo: Glorieta Juárez - Pte. Pozos

Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

**Desbroce de área verde: 15,600** metros cuadrados **Formación de área verde: 27** Unidades (Pirul y

mesquite)

**Barrido manual:** 72,200 metros cuadrados **Barrido manual:** 7.600 metros lineales **Deshierbe:** 850 metros cuadrados metros cuadrados Trabajos con retroexcavadora 40 Retiro de escombro: 95 metros cuadrados Retiro de desechos en vehículo: metros cúbicos 16

**Tramo:** Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto

Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Desbroce de área verde:6,300metros cuadradosLimpieza manual de desecho:80,000metros cuadradosBarrido manual:5,100metros cuadradosRetiro de desechos en vehículo:1metros cúbicos



#### **BOULEVARD RIO SANTIAGO**

Periodo: **01 al 31 de Marzo 2022 Reporte de los trabajos ejecutados** 

Tramo: Carretera 57 (Matehuala) — Av. Sierra Leona Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)

**Desbroce de área verde:** 63,300 metros cuadrados

Formación de área verde: 57 unidades (arboles, álamo, pirul)

Poda de área verde:

Pintura de puente:

Limpieza manual de desechos:

455 metros cuadrados metros cuadrados
110,000 metros cuadrados

Limpieza manual de desechos: 13,500 metros libres

Barrido manual:

Deshierbe:

Desazolve:

70,200 metros cuadrados
metros cuadrados
unidades (Coladeras)

Riego de áreas verdes:

Trabajos con retroexcavadora:

Retiro de desechos en vehículo:

140,000 litros de agua metros cuadrados metros cúbicos



#### **BOULEVARD RIO ESPAÑITA**

Periodo: **01 al 31 de Marzo 2022 Reporte de los trabajos ejecutados** 

Tramo: AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Desbroce de área verde: **36,400** metros cuadrados Limpieza manual de desechos: **38,500** metros cuadrados **Barrido manual: 58,700** metros cuadrados **Barrido manual: 21,500** metros lineales **Deshierbe: 10,650** metros cuadrados **Trabajos con retroexcavadora: 55** metros cuadrados Recolección de escombro: **36** metros cuadrados Recolección de desechos en vehículo: 24 metros cúbicos



#### **APOYOS DIVERSOS**

Periodo: **01 al 31 de Marzo 2022 Reporte de los trabajos ejecutados** 

Dependencia / Institución / Lugar: PLAZA CIVICA MONUMENTAL ASTA BANDERA
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Poda de área verde:
Limpieza manual de desechos:
Pintura de mástil:
Riego de áreas verde:
Barrido manual:
Deshierbe:

1,100
metros cuadrados
metros lineal
40,000
litros de agua
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: PARQUE TANGAMANGA I Tramo: AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Desbroce de área verde: metros lineales 550 Poda de área verde: 2,000 metros lineales Limpieza manual de desechos: 50,000 metros cuadrados Barrido manual: 33,600 metros cuadrados Barrido manual: 16,500 metros lineales Recolección de desechos en vehículo: metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ Tramo: CARR. MEX-PIEDRAS NEGRAS KM 189+100 No. 6501, CALLE VILLA DE POZOS

Desbroce de área verde: 7,100 metros cuadros Deshierbe: 5,200 metros cuadros



#### **APOYOS DIVERSOS**

Periodo: **01 al 31 de Marzo 2022 Reporte de los trabajos ejecutados** 

Dependencia / Institución / Lugar: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SEDESORE)

Tramo: CALLE ALDAMA #333, ZONA CENTRO

Pintado de fachada: 85 metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO (INDEPI)

Tramo: AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Pintado de fachada: 90 metros cuadrados