



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN


COMISIONADO:	ING. JUAN CARLOS MACIAS CEDILLO ✓
BAJO OFICIO:	UPyC/082/2022 ✓
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 ✓
PERIODO EN CAMPO:	EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	VISITA TÉCNICA PARA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE DISEÑO DE ALUMBRADO PUBLICO.

INFORME DE ACTIVIDADES:

- El día 26 de octubre, se realizó la salida a la cabecera Municipal de Cerritos, San Luis Potosí:
- Se arribó a la zona de los trabajos en Camino A Villa Juárez por el CBTA en la comunidad de Cerritos, SLP, para recorrer y verificar las instalaciones eléctricas de CFE existentes para determinar los puntos de conexión de los circuitos de alumbrado público a proyectar. Se abarco todo el tramo comprendido verificando las condiciones de la red y de los transformadores de CFE en su capacidad nominal para la conexión de los elementos luminarios.

El regreso se llevó a cabo el mismo día por la tarde.

NOTA: CABE HACEN MENCION QUE LOS GASTOS DE TRASLADO ESTUVIERON A CARGO DEL LEAO. JOSE ALFREDO BLANCO PEREZ.



SAN LUIS POTOSI, A 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:

ING. JUAN CARLOS MACIAS CEDILLO

Vo. Bo.

ING. PEDRO RAMOS ALVAREZ