

## Trabajos Realizados durante Julio 2022.

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	49	49	0	100	0	49	100
INSPECCION	139	90	49	64.75	3	93	66.91
INSTALACION DE DRENAJE	34	2	32	5.88	2	4	11.76
INSTALACION DE MEDIDOR	28	26	2	92.86	1	27	96.43
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	15	6	9	40	7	13	86.67
RECONEXION DE TOMA	29	27	2	93.1	2	29	100
REPARACION	15	12	3	80	0	12	80
REPORTE DE FUGA	50	49	1	98	0	49	98
SUSPENSION DE TOMA	127	70	57	55.12	39	109	85.83
T O T A L E S ...	486	331	155		54	385	