

TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE 2022

| TIPO DE SERVICIO | UNIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| DESAZOLVE | TRABAJOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| FACTIBILIDAD | CONEXIONES | 21 | 14 | 26 | 29 | 9 | 21 | 49 | 65 | | | | |
| INSPECCION | CONEXIONES | 45 | 40 | 113 | 112 | 79 | 93 | 139 | 82 | | | | |
| INSTALACION DE DRENAJE | CONEXIONES | 9 | 6 | 9 | 12 | 3 | 9 | 34 | 30 | | | | |
| INSTALACION DE MEDIDOR | MEDIDORES | 40 | 50 | 38 | 29 | 42 | 46 | 28 | 35 | | | | |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA | CONEXIONES | 11 | 8 | 17 | 16 | 5 | 11 | 15 | 33 | | | | |
| RECONEXION DE TOMA | RECONEXIONES | 26 | 34 | 23 | 25 | 27 | 21 | 29 | 19 | | | | |
| REPARACION | TRABAJOS | 28 | 22 | 15 | 18 | 14 | 13 | 15 | 22 | | | | |
| REPORTE DE FUGA | TRABAJOS | 51 | 48 | 37 | 31 | 36 | 51 | 50 | 40 | | | | |
| SUSPENSION DE TOMA | TRABAJOS | 225 | 275 | 282 | 105 | 206 | 173 | 127 | 178 | | | | |