

---

# Unidad de Mantenimiento

## Reporte de trabajos ejecutados

---

**Octubre 2022**

## Informe de actividades Esquema de distribución

### Áreas de trabajo

- 
- Boulevard San Luis
  - Boulevard Río Santiago
  - Boulevard Río Española
  - Trabajos de apoyo

Periodo: **03 al 28 de Octubre 2022**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

**Tramo:** Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto  
**Longitud:** 9 kms./**Carriles:** 12/**Camellones:** 5 (1 central y 4 laterales)

<b>Limpieza manual de desecho:</b>	<b>5,000</b>	metros cuadrados
<b>Desagüe pluvial:</b>	<b>3</b>	unidades (alcantarillas)
<b>Retiro de desechos en vehículo:</b>	<b>2</b>	metros cúbicos

**Tramo:** Glorieta Juárez – Pte. Pozos  
**Longitud:** 4.3 Km./**Carriles:** 12/**Camellones:** 5 (1 central y 4 laterales)

<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>42,500</b>	metros cuadrados
<b>Formación de área verde:</b>	<b>50</b>	unidades (Bugambilias y jacarandas)
<b>Limpieza manual de desecho:</b>	<b>4,000</b>	metros cuadrados
<b>Barrido manual:</b>	<b>58,500</b>	metros cuadrados
<b>Retiro de desechos en vehículo:</b>	<b>4</b>	metros cúbicos

Periodo: **03 al 28 de Octubre 2022**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**  
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>105,700</b> metros cuadrados
<b>Poda de área verde:</b>	<b>1,780</b> metros lineales
<b>Formación de área verde:</b> bugambilia y narciso)	<b>399</b> unidad (álamo, pirul,
<b>Limpieza manual de desechos:</b>	<b>143,500</b> metros cuadrados
<b>Limpieza manual de desechos:</b>	<b>5,500</b> metros lineales
<b>Barrido manual:</b>	<b>48,600</b> metros cuadrados
<b>Barrido manual:</b>	<b>26,600</b> metros lineales
<b>Deshierbe:</b>	<b>3,000</b> metros cuadrados
<b>Desazolve:</b> bocas de tormenta)	<b>45</b> unidades (colectores y
<b>Retiro de escombro en vehículo:</b>	<b>1,000</b> metros cuadrados
<b>Retiro de desechos en vehículo:</b>	<b>24</b> metros cúbicos

Periodo: **03 al 28 de Octubre 2022**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**  
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>24,100</b> metros cuadrados
<b>Formación de área verde:</b>	<b>17</b> unidades (pirul, mezquite y árboles)
<b>Limpieza manual de desechos:</b>	<b>2,000</b> metros cuadrados
<b>Barrido manual:</b>	<b>50,600</b> metros cuadrados
<b>Desazolve:</b>	<b>3</b> unidades (coladeras)
<b>Bacheo:</b>	<b>1</b> unidad
<b>Recolección de desechos en vehículo:</b>	<b>4</b> metros cúbicos

Periodo: **03 al 28 de Octubre 2022**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL ASTA BANDERA**  
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	2,000 metros cuadrados
Poda de áreas verdes:	1,300 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	50,000 metros cuadrados
Barrido manual:	4,500 metros cuadrados
Deshierbe:	1,000 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2 metro cúbico

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**  
Tramo: AV. HIMALAYA #295

Recolección de desechos en vehículo:	2 metro cubico
--------------------------------------	----------------

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE LAS ARTES**  
Tramo: CALZADA DE GUADALUPE #705

Recolección de desechos en vehículo:	2 metro cúbico
--------------------------------------	----------------

Periodo: **03 al 28 de Octubre 2022**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO**  
Tramo: AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA #1701-A

Deshierbe: 650 metro cubico

Dependencia / Institución / Lugar: **CIRCUITO POTOSÍ**  
Tramo: AV. PROLONGACIÓN CORENEL ROMERO – CARRETERA MATEHUALA

Formación de área verde:	6 unidades (plantas)
Deshierbe:	2,000 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	6,000 metros cuadrados
Barrido manual:	65,000 metros cuadrados
Barrido mecánico:	65,000 metros cuadrados
Retiro de escombros en vehículo:	25,600 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	28 metro cúbico

Periodo: **03 al 28 de Octubre 2022**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **CIRCUITO POTOSÍ**  
Tramo: AV. PROLONGACIÓN CORENEL ROMERO – CARRETERA MATEHUALA

Desbroce de área verde:	20,400	metros cuadrados
Formación de área verde:	40	unidades (pirules)
Limpieza manual de desechos:	5,000	metros cuadrados
Barrido manual:	32,200	metros cuadrados
Retiro de escombro en vehículo:	50	metros cuadrados
Trabajos con retroexcavadora:	3	unidades (moviendo 3 bancas de concreto)
Recolección de desechos en vehículo:	8	metro cúbico