

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

| | Generadas | Terminadas | Pendientes | Eficiencia | Retrazadas | Resueltas | Eficiencia |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| FACTIBILIDAD | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 25 | 100 |
| INSPECCION | 54 | 49 | 5 | 90.74 | 21 | 70 | 129.63 |
| INSTALACION DE DRENAJE | 10 | 6 | 4 | 60 | 11 | 17 | 170 |
| INSTALACION DE MEDIDOR | 29 | 28 | 1 | 96.55 | 1 | 29 | 100 |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 11 | 16 | 106.67 |
| RECONEXION DE TOMA | 21 | 20 | 1 | 95.24 | 0 | 20 | 95.24 |
| REPARACION | 13 | 12 | 1 | 92.31 | 10 | 22 | 169.23 |
| REPORTE DE FUGA | 65 | 63 | 2 | 96.92 | 3 | 66 | 101.54 |
| SUSPENSION DE TOMA | 154 | 66 | 88 | 42.86 | 56 | 122 | 79.22 |
| T O T A L E S ... | 386 | 274 | 112 | | 113 | 387 | |