

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OCTUBRE 2022.

	Generadas	Terminadas	Pendientes	Eficiencia	Retrazadas	Resueltas	Eficiencia
FACTIBILIDAD	26	26	0	100	0	26	100
INSPECCION	53	44	9	83.02	14	58	109.43
INSTALACION DE DRENAJE	13	5	8	38.46	13	18	138.46
INSTALACION DE MEDIDOR	29	29	0	100	1	30	103.45
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	13	0	13	0	3	3	23.08
RECONEXION DE TOMA	22	21	1	95.45	1	22	100
REPARACION	27	10	17	37.04	1	11	40.74
REPORTE DE FUGA	50	44	6	88	3	47	94
SUSPENSION DE TOMA	201	102	99	50.75	58	160	79.6
T O T A L E S ...	434	281	153		94	375	