



DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

SAN LUIS POTOSÍ A 23 DE AGOSTO DE 2022

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

COMISIONADO:	JUAN ZUÑIGA LEYVA
BAJO OFICIO:	CGE/DCAOP-0385/2022
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	17 DE AGOSTO DE 2022
PERIODO EN CAMPO:	17 DE AGOSTO DE 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	INSPECCION FISICA A LA OBRA: Rehabilitación de carretera con Pavimento de Concreto Hidráulico y Asfalto, Tramo: crucero de Aquismón a Cabecera Municipal de Aquismón S.L.P. recursos del FISM 2021 y FISE 2021.
LUGAR DE COMISIÓN:	AQUISMÓN, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022:

SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. PARA LLEVAR A CABO INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTO: TRAMO DEL CRUCERO DE AQUISMÓN A CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, S.L.P. AL TERMINO DE ÉSTA SE TRASLADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

LOS TRAS LADOS SE REALIZARON EN VEHICULO OFICIAL No. PLACA TC-160-D A CARGO DE LA D.C.A.O.P.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:

Vo. Bo.

JUAN ZUÑIGA LEYVA

DICTAMINADOR EN LA DCAOP

ARQ. BRENDA IRAZÚ PORRAS ARANDA

DIRECTORA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA