

DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

San Luis Potosí, S.L.P. a 21 de julio de 2022

COMISIONADO:	E ACTIVIDADES DE COMISIÓN Cesáreo Santana Picazo
BAJO COMISIÓN:	CGE/DCAOP-0333-2022
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	19 y 20 de julio de 2022
PERIODO EN CAMPO:	19 y 20 de julio de 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Inspección física a obras Inmersos en el pareces
LUGAR DE COMISIÓN:	Infraestructura Social del Estado (FISE), Ejercicios 2021 y 2022. Coxcatlán, Aquismón y Cd. Valles, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 19 de julio de 2022:

Se llevó a cabo inspección física a las obras: "Rehabilitación de calle Lázaro Cárdenas, tramo de Glorieta Pedro Antonio de los Santos a Puente Valles, en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P."; "Rehabilitación de 2.3 km de carretera con carpeta asfáltica, tramo: Coxcatlán-Axtla de Terrazas, subtramo: Crucero de Tepotzuapa-San Francisco, en el Municipio de Coxcatlán, S.L.P." y "Rehabilitación de carretera con pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, tramo: Del Crucero de Aquismón a Cab. Municipal, en el Municipio de Aquismón S.L.P.". Al término de dichas actividades, se traslada al Municipio de Cd. Valles.

El día 20 de julio de 2022:

Se llevó a cabo inspección física a las obras: "Rehabilitación de calle Circuito Campeche-San Miguel, entre Libramiento Poniente y Puebla, Col. Juárez en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P." y "Rehabilitación de calle Fray Andrés de Olmos, entre Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, Col. Hidalgo en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P.". Al término de dichas actividades, se traslada a San Luis Potosí.

Nota: El traslado se realizó en vehículo oficial de esta Contraloría General del Estado con número de placas TC-0160-D, con cargo a Víctor Javier Aguirre Guerrero, Auxiliar Administrativo en la DECAOP .

Nombre y Firma del comisionado:

Vo.Bo.

CESÁREO SANTANA PICAZO AUDITOR EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

BRENDA IRAZÚ PORRAS ARANDA DIRECTORA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA