*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P.*

# TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 2023

| TIPO DE SERVICIO | UNIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS NUEVOS | CONEXIONES | 3 | 6 | 5 | | | | | | | | | |
| CAMBIOS DE MEDIDOR | MEDIDORES | 24 | 23 | 13 | | | | | | | | | |
| FACTIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE | CONEXIONES | 7 | 5 | 8 | | | | | | | | | |
| FACTIBILIDAD DE DRENAJE | CONEXIONES | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| REPORTE DE FUGA EN TUBO PRINCIPAL | TRABAJOS | 3 | 21 | 21 | | | | | | | | | |
| REPORTE DE FUGA EN TOMA | TRABAJOS | 20 | 20 | 23 | | | | | | | | | |
| REPORTE DE FALTA DE SUMINISTRO | TRABAJOS | 30 | 16 | 27 | | | | | | | | | |
| DESAZOLVE DE DRENAJE | TRABAJOS | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | |
| SUSPENSIÓN DE TOMA | TRABAJOS | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| RECONEXION DE TOMA | RECONEXIONES | 10 | 5 | 8 | | | | | | | | | |
| CONSUMO ALTO | TRABAJOS | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE TARIFA | TRABAJOS | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | |
| REPORTE DE TOMA OBSTRUÍDA | TRABAJOS | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | |